# 电动滑台 LES / LESH系列



(RoHS)

尺寸:8, 16, 25

#### 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

- ●缩短生产节拍时间
- ●重复定位精度·±0.05mm

●最大压触推力:180N 最大加减速度: 5000mm/s<sup>2</sup> 最大速度:400mm/s

薄型 LES□E/LES 系列

尺寸\*:8、16、25 ▶P.536, 543

蓮型

工件安装面高度:最多减少12% 与LESH比较

※免电池 绝对增量型仅限25





46<sub>mm</sub>



薄型 LES16D

LESH16D









LESH□E/LESH 系列

尺寸\*:8、16、25 ▶P.576, 583

下弯量:0.016mm<sup>\*</sup>

※LESH16-50 负载重 · 25N时

※免电池 绝对增量型仅限25







电机直线安装型/D型 LESH□D 系列

免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V) 相对增量型(步进电机 DC24V) 相对增量型(伺服电机 DC24V) 控制器 / 驱动器 ▶步信息输入型 JXC51/61/ LECA6 系列 · 64点定位 示教盒、

输入

控制器设定组件

► EtherCAT/EtherNet/IP™/ PROFINET/DeviceNet®/

直接输入型

IO-Link/CC-Link JXCE□/91/P1/D1/L□/M1 系列



▶脉冲输入型 ▶无需编程型

LECP1<sup>※</sup>系列 LECPA<sup>※</sup>系列 · 14点定位 操作面板设定

> ※免申池 绝对增量型除外 529

▶P.985

LEFS

LEKFS LEJS LEJB

핔

LEM

LEYG LEYG Ę

ESE LEPY LEPS

띹

픕

高性能型

洁净规格 二对 次应 电 池

#### 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)


# 恢复供电时,可从停止位置 重新启动

# 恢复供电时, 易于重新启动!

即使在切断电源的情况下,编码器也会保留位置信息。因此,再次接通电源时无需原点复位。

## <sub>免电池</sub>减少维护

保存位置信息无需使用电池、因此不需要管理或更换备用电池。



相对增量型(步进电机 DC24V) 相对增量型(伺服电机 DC24V)


#### 薄型 LES 系列



# 最多增加50%\*

※因可动部重量减轻 ※与LESH16的比较

型号	垂直可搬重量(kg)
LES16	3.0
LESH16	2.0





# 最多减少29%

型 <del>号</del>	重量(kg)	消减量
LES16D-100	1.20	0 50
LESH16D-100	1.70	减少 <b>0.50</b> kg

●最大压触推力:180N

●重复定位精度: ±0.05mm

●可缩短生产节拍时间 最大加减速度:5,000mm/s² 最大速度:400mm/s

●2种电机可选择:相对增量型(步进电机DC24V)、相对增量型(伺服电机DC24V)







LEKFS LEJB

핔

LEM

LEYG LEG

LESYH LESH

LEPY Ë

핕

高性能型 防防 金 規 格

洁净规格 二对 次 电 池

无规 电格 机

相对增量型(步进电机 DC24V) 相对增量型(伺服电机 DC24V)

#### 高刚性型 LESH 系列


高刚性 下弯量: 0.016mm<sup>※</sup> ※LESH16-50 负载重: 25N时


## 采用导轨和滑台一体化的循环式直线导轨




#### 2种电机可选择

- ●相对增量型(步进电机 DC24V) 适于低速时的高负载搬运、 推压动作。
- ●相对增量型(伺服电机DC24V) 高速稳定性、静音性显著。









## 对称型/L型

滑台以及电缆位置与标准型(R型)相反的设计,扩大范围。










## 电机直线安装型/D型

宽度尺寸缩短,MAX.减小45%



D型		R型
<b>A O O O O O O O O O O</b>	<b>(</b>	A O

<u> </u>		(11111)
尺寸	D型	R/L型
8	32	58.5
16	45	72.5
25	61	106



LEFS

LEJS LEKFS

EF

LEYG LEM

LESYH LEG L

LESH

LER LEPY

H37 高性能型

防尘· 防滴规格 洁净规

二次电池

LECY LEC

无规 电机

#### 电动滑台/薄型 LES 系列

# 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)



型号选择方法	D E2
型号表示方法	P 55
规格	·····P.55
重量	D E E
结构图	P 55
外形尺寸图	P 55

#### 相对增量型(步进电机 DC24V) 相对增量型(伺服电机 DC24V)



#1 D V 4 72 -> V	
	P.543、548
刑早某元方法	P.560
	P.563
结构图	P.565
外形尺寸图	P 567

#### 电动滑台/高刚性型 LESH 系列

#### 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)



型号选择方法	P 576
型号表示方法	
规格	P 503
重量	
结构图	P 594

#### 相对增量型(步进电机 DC24V) 相对增量型(伺服电机 DC24V)



### 相对增量型(步进电机 DC24V)/ 相对增量型(伺服电机 DC24V)控制器



步信息输入型 <b>/ JXC51/61 系列</b> P.1008 步信息输入型 <b>/ LECA6 系列</b> P.1016 EtherCAT/EtherNet/IP™/PROFINET/DeviceNet <sup>®</sup> /IO-Link/CC-Link	
直接输入型 / JXCE□/91/P1/D1/L□/M1 系列	
无需编程型控制器 / <b>LECP1 系列</b>	
步进电机驱动器 / <b>LECPA 系列</b> ·······P.1040	
执行器电缆P.1074	
控制器设定通信电缆 / <b>LEC-W2A-</b> □ ···································	
示教盒 / LEC-T1 ·····P.1078	

#### 3轴步进电机控制器



#### 4轴步进电机(带编码器 DC24V)控制器



并行I/O型 / JXC73/83 系列 ·····	P.1062
EtherNet/IP™型 / JXC93 系列	P.1062

# 电动滑台

## 薄型 LES 系列



## 高刚性型 LESH 系列



控制器/驱动器 P.985

LEFB

LEKFS

LEJB

E E

LEYG LEM

LESYH LEG

LES

LEPY

EH EB

高性能型 防治规格

洁净规格 对应

LECY | LEC |

无规 电格 机

#### 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

电动滑台/薄型

#### LES 系列

# 型号选定方法①

#### LES□E 系列▶P.552

型号选定步骤 关于高刚性型LESH系列, 请参见P.576。



步骤1 确认搬运重量·速度

步骤2 确认工作节拍时间

## 步骤3 确认允许力矩

#### 选定例-

步骤1 确认搬运重量·速度 〈速度─搬运重量图〉(参照P.537)

请参照〈速度一搬运重量图〉,根据工件重量与速度选择对象型号。

洗定例) 根据右图、暂时洗择LES25□EJ-50。

#### 步骤2 确认工作节拍时间

根据方法1算出大概的工作节拍时间,根据下述方法2,更加详细的算出。

#### 方法1:根据图确认 <工作节拍时间>(参照P.537)

方法2:根据计算确认 <速度 - 搬运重量图>(参照P.537)

请按照以下计算方法, 计算工作节拍 时间。

T1到T4的值如下所述求出。

T1 = V/a1 = 200/5000 = 0.04[s],

T3=V/a2=200/5000=0.04[s]

 $= \frac{50 - 0.5 \cdot 200}{(0.04 + 0.04)}$ 

200

 $T2 = \frac{L - 0.5 \cdot V \cdot (T1 + T3)}{L - 0.5 \cdot V \cdot (T1 + T3)}$ 

工作节拍时间。

T由以下公式求得。

T=T1+T2+T3+T4[s]

● T1: 加速时间. 及T3: 减速时间根 据以下公式求出。

T1=V/a1[s] T3=V/a2[s]

● T2: 匀速时间根据以下公式求出。

$$T2 = \frac{L - 0.5 \cdot V \cdot (T1 + T3)}{V} [s]$$

● T4: 稳定时间因电机种类、负载及 步信息的定位宽度等条件而异, 选定时请参考下值计算。


T4 = 0.15[s]

# 使用条件

- ●工件重量:2[kg]
- ●速度:200[mm/s]
- ●安装姿势:垂直
- ●行程:50[mm]
- ●加减速度: 5,000 [mm/s<sup>2</sup>]
- ●工作节拍时间:0.5秒



#### LES25□E□/免电池 绝对增量型 垂直



〈速度-搬运重量图〉

#### 因此,工作节拍时间: T 为


T = T1 + T2 + T3 + T4=0.04+0.21+0.04+0.15

=0.21[s]

T4 = 0.15[s]

=0.44[s]


#### LES25 / 免电池 绝对增量型 轴向弯曲力矩



## 步骤3 确认允许力矩

〈静态允许力矩〉(参照P.537) 〈动态允许力矩〉(参照P.538)

请确认施加于执行器上的静态力矩、动态力矩都在允许范围内。



根据以上结果. 选择LES25□EJ-50。





#### 速度一搬运重量图(参考)

#### 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)


※下图为定位推力100%时的值。

#### LES25□E□





#### 工作节拍时间(参考)



#### 运转条件

加减速度:5,000mm/s<sup>2</sup> 定位宽度:0.5mm

## 静态允许力矩

型号		LES25
轴向弯曲力矩	[N·m]	14.1
偏转力矩	[N·m]	14.1
回转力矩	[N·m]	4.8

LEFS

LEKFS

LEJB

LEM

<u>·</u>

LESYH

LEPY LE

E

H37 高性能型

防 ・ ・ ・ 格


然格 二次电池

LECY JXC

无规 电格 机

#### 动态允许力矩

※本图表示工件重心向1个方向伸出时的允许外伸量(导轨部)。选择外伸量时,请根据"导轨负载率的计算"或"电动执行器选定程序"确认。https://www.smc.com.cn




安装姿势

3.壁面

#### 动态允许力矩

※本图表示工件重心向1个方向伸出时的允许外伸量(导轨部)。选择外伸量时,请根据"导轨负载率的计算"或"电动执行器选定程序"确认。https://www.smc.com.cn



#### 导轨负载率的计算

①决定使用条件。

型号:LES

尺寸:25

加速度[mm/s2]:a 搬运重量[kg]:m

搬运重量的重心位置[mm]:Xc/Yc/Zc 安装姿势:水平/顶面/壁面/垂直

- ②根据型号、尺寸、安装姿势选择对应曲线图。 ③根据加速度、搬运重量,从曲线图查得外伸量[mm]:Lx/Ly/Lz。
- ④求各方向的负载率。
- $\alpha x = Xc/Lx$   $\alpha y = Yc/Ly$   $\alpha z = Zc/Lz$  5 确认  $\alpha x$ 、 $\alpha y$ 、 $\alpha z$ 加起来在1以下。

 $\alpha x + \alpha y + \alpha z \le 1$ 

若超过了1,请采取降低加速度、减小搬运重量、改变重心位置或变更系列等应对措施。

#### 例

①使用条件

펙号:LES


尺寸:25


安装姿势:水平 加速度[mm/s2]:5000

搬送重量[kg]:2.0

搬运重量的重心位置[mm]:Xc=100、Yc=50、Zc=100

②从538页上部选择3个图。





3Lx=500mm, Ly=240mm, Lz=500mm

1.水平


2.顶面

④各方向的负载率如下。

 $\alpha x = 100 / 500 = 0.20$  $\alpha y = 50 / 240 = 0.21$ 

 $\alpha z = 100 / 500 = 0.20$ 

(5) αx+ αy+ αz=0.61 ≤ 1



LEFB LEKFS

LEJS LEJB

핔

LEZ

LEYG LEYG

LESYH

띹

픕 高性能型

防防 ・ ・ ・ 格

二对 次电 池

LAT3



539

#### 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

电动滑台/薄型

#### LES 系列

# 型号选定方法②



#### 型号选定步骤 关于高刚性型LESH系列, 请参见P.580。

步骤1 确认所需推力

**步骤2** 确认压触推力设定值

**步骤8** 确认占空比

#### 洗定例:

#### 使用条件

- ●压触推力:90N
- ●安装姿势:垂直向上
- 工件重量: 1kg
- ●压紧时间+动作(A):1.5秒
- ●全工作节拍时间(B):6秒 ●速度:100mm/s
- ●行程:100mm



#### 步骤1 确认所需推力

计算推压动作所需的大概推力。

选定例) ●压触推力:90[N]

●工件重量:1[kg]

因此, 所需大概推力为90+10=100[N]。

请参见产品规格(P.554),根据所需大概推力选择目标型 묵.

选定例) 根据规格表

- ●所需大概推力:100[N]
- ●速度:100[mm/s]

因此,暂时选择LES25□E。

然后, 计算推压动作所需的推力。

安装姿势垂直向上时, 加算执行器的滑台重量。


选定例)根据〈滑台重量〉表

● LES25□ E的滑台重量: 0.5 [kg]

因此, 所需推力为100+5=105[N]。

月口里里						Įkg		
型号		行程[mm]						
	30	50	75	100	125	150		
LES25	0.25	0.30	0.36	0.50	0.55	0.59		

※安装姿势垂直向上时, 请加算滑台重量。



〈压触推力设定值—推力图〉

#### 步骤2 确认压触推力设定值

〈压触推力设定值—推力图〉(参照P.541)

请参照〈压触推力设定值-推力图〉, 根据所需的推力选择 目标型号,确认压触推力设定值。

选定例) 根据右图


●所需推力:105[N]

因此、暂时选择LES25口EK。

此时的压触推力设定值为40[%]。

#### 允许占空比 免电池 绝对增量型

压触推力设定值(%)	及定值(%) 占空比(%) 连	
30	_	_
50以下	30以下	5以下
70以下	20以下	3以下



#### 步骤3 确认占空比

请参照〈允许占空比〉, 根据压触推力设定值, 确认允许占空比。

选定例)根据〈允许占空比〉表。

●压触推力设定值为:40[%] 因此, 允许占空比为30[%].

计算使用条件的占空比,确认在允许占空比以下。

选定例) ●压紧时间+动作(A):1.5秒

●全工作节拍时间(B):6秒

因此, 占空比为1.5/6×100=25[%], 在允许范围内。

根据以上结果,选择LES25□EK-100。 有关允许力矩,与定位控制的选择方法相同。 540




# 型号选定方法 **LES** 系列 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

#### 压触推力设定值—推力图


免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)


#### LES25□E□



滑台精度


※数值为初期的参考值。






型 <b>号</b>	LES25
相对于A面的B面平行度	0.4mm
相对于A面的B面移动平行度	参照图1
相对于A面的C面垂直度	0.2mm
M尺寸的允许值	±0.3mm
W尺寸的允许值	±0.2mm

#### 图1 相对于A面的B面移动平行度





LEFS

LEJS LEKFS

Ē

LEM

LEYG

LESYH LEG

LESH

LER LEPS

E

高性能型

・ 根 ・ 格 一 洁 净

税 二次电池

LECS JXC

无规 电格 机



#### 滑台的下弯量(参考值)


※数值为初期的参考值。

#### 轴向弯曲力矩

由轴向弯曲力矩负载所产生的滑合变形量 滑台伸出时,沿箭头部分作用的负载所产生的 变形量




#### LES25




#### 偏转力矩

由偏转力矩负载产生的滑台变形量 滑台伸出时,沿箭头部分作用的负载所产生的 变形量





#### LES25



#### 回转力矩

由回转力矩负载所产生的滑台变形量 滑台缩回时,于F部作用负载时的A部变形量





负载[N]

LES 系列

# 型号选定方法①

#### LES 系列▶P.560

型号选定步骤 关于高刚性型 LESH系列参见P.583。



忐骤↑ 搬运重量·速度的确认

**步骤2** 工作节拍时间的确认

从T1到T4的值加下

=0.19[s]

T4 = 0.15[s]

=0.42[s]

T1 = V/a1 = 220/5000 = 0.04[s].

T3 = V/a2 = 220/5000 = 0.04[s]

50-0.5-220-(0.04+0.04)

 $T2 = \frac{L-0.5 \cdot V \cdot (T1 + T3)}{L-0.5 \cdot V \cdot (T1 + T3)}$ 

故,工作节拍时间:T为 T = T1 + T2 + T3 + T4

=0.04+0.19+0.04+0.15

**步骤3** 允许力矩的确认

#### 选定例-

步骤1 搬运重量·速度的确认 〈速度-可搬重量曲线图〉(参照P.544) 参照<速度-可搬重量曲线图>、由工件重量与速度选定对象型号。 选定例)根据右侧暂时选择LES16□J-50。

步骤2 工作节拍时间的确认

由方法1算出大概的工作节拍时间,根据下述方法2,更加详细的算出。

方法1:由曲线图确认 <工作节拍时间>(参照P.545)

方法2:由公式确认 <速度 - 可搬重量曲线图>(参照P.544) 由以下算出方法计算工作节拍时间。 计算例)

工作节拍时间:

由下式求T。

T = T1 + T2 + T3 + T4[s]

●T1:加速时间、以及T3:减速时间 由下式求得。

T1=V/a1[s]

T3 = V/a2[s]

●T2:匀速时间由下式求得。

$$T2 = \frac{L-0.5 \cdot V \cdot (T1 + T3)}{V} [s]$$

T4:稳定时间由于电机种类、负 载以及步信息的定位宽度等条件 的不同而不同 选定时加入以下 的值作为参考。


T4 = 0.15[s]


## 使用条件

- 工件重量:1[kg]
- ●速度:220[mm/s] ●安装方式:垂直
- 行程:50[mm]
- ●加速度/减速度:
  - 5,000[mm/s<sup>2</sup>]
- ●工作节拍时间:0.5秒

# 200

●工件安装条件:






步骤3 允许力矩的确认

〈静态允许力矩〉(参照P.545) 〈动态允许力矩〉(参照P.546、547)

请确认执行元件上加载的动态、静态力矩均在允许范围内。

## <工作节拍时间>



L8

根据以上结果选择LES16□J-50。

LEKFS

LEFS

LEJS LEJB

핔

LEYG LEYG

高性 鮨

防防 ・ ・ ・ 格 洁净规格


CEC CEC


#### 速度-可搬重量曲线图(参考)

#### 步进电机(带编码器 DC24V)

※下表是定位推力100%时的值。

#### LES8□







#### 伺服电机(DC24V)


※下表是定位推力250%时的值。


#### LES8□A






#### LES16□







#### LES16□A






#### LES25□






## LES25<sup>R</sup>A





#### 工作节拍时间(参考)



#### 运转条件

加减速度: 5,000mm/s2 定位宽度: 0.5mm

#### 静态允许力矩

型号		LES8	LES16	LES25
轴向弯曲	[N·m]	2	4.8	14.1
偏转	[N·m]	2	4.8	14.1
回转	[N·m]	0.8	1.8	4.8

LEFS LEFB

LEKFS LEJB

핔

LEM

LESYH

LEPY LEPS

띰

ᄪ 高性能型


防治 強 格

二次 中 池

LECSO JXCO LECCO LECCO LECYON LECYON


#### 动态允许力矩

※本图表示工件重心向1个方向伸出时的允许外伸量(导轨部)。选择外伸量时,请通过"导轨负载率计算" 或由"电动执行器选定程序"确认。https://www.smc.com.cn



※本图表示工件重心向1个方向伸出时的允许外伸量(导轨部)。选择外伸量时,请通过"导轨负载率计算"或由"电动执行器选定程序"确认。https://www.smc.com.cn

加减速度 -5.000mm/s<sup>2</sup>



#### 导轨负载率的计算

搬运重量的重心位置[mm]:Xc/Yc/Zc

加速度[mm/s<sup>2</sup>]: a

搬运重量[kg]: m

①决定使用条件。 型号: LES

尺寸:8/16/25

安装方式:水平/顶面/水平壁面/垂直

- ②由型号、尺寸、安装方式选择对应的图。 ③根据加速度及搬运重量,从图查得外伸量[mm]: Lx/Ly/Lz。
- ④ 求各方向的负载率。

ax=Xc/Lx ay=Yc/Ly az=Zc/Lz

⑤确认ax、ay、az加起来在1以下。

 $ax + av + az \le 1$ 

若超过了1, 请采取降低加速度、减小搬运重量、改变重心位置或变更系列等应对措施。

#### 例

①使用条件

型号 : LES

尺寸:8


安装方式:水平


加速度[mm/s<sup>2</sup>]:5000

搬运重量[kg]: 0.6

搬运重量的重心位置[mm]: Xc=50、Yc=30、Zc=60

②选定P.546页上部,左侧第1列、上面3张图。







3Lx=220mm, Ly=135mm, Lz=250mm 4 各方向的负载率如下。

ax=50/220=0.23ay=30 / 135=0.22

az=60 / 250=0.24

⑤ax + ay + az = 0.69≤1





LEFB LEKFS

LEJS LEJB 핔

LEZ

LEYG

LESYH

띹

픕 高性

防防 ・ ・ ・ 格 洁净规格

能型

二对 次电 池

CEC CEC



电动滑台/薄型


#### LES 系列

# 型号选定方法②

#### LES 系列▶P.560

型号选定步骤 高刚性型 LESH系列请参考P.587。





步骤3 占空比的确认

#### 选定例-

#### 使用条件

- 床触推力:90N
- ●安装方式:垂直向上
- ●工件重量:1kg
- 压紧时间+动作(A):1.5秒
- ●速度:100mm/s ● 行程:100mm
- ●全工作节拍时间(B):6秒



#### 步骤1 所需推力的确认

算出推压动作所需的大致推力。

选定例) ●压触推力:90[N]

●工件重量:1[kg]

故,大致所需推力为:90+10=100[N]。

参见产品规格(P.563、564)由大致所需推力选择对象型 묵.

选定例) 根据规格表

- ●大致所需推力:100[N]
- ●速度:100[mm/s] 故, 暂选择**LES25**□.

接下来,算出推压动作上必要的推力。

安装方式为垂直向上的场合,需加算执行元件的滑台重 量.

选定例)根据〈滑台重量表〉

●LES25□的滑台重量: 0.5[kg]

故,所需推力为:100+5=105[N]。

#### 步骤2 压触推力设定值的确认

〈压触推力设定值-推力线图〉(参照P.549)

参照<压触推力设定值-推力线图>,由必要推力选定对象 型号,确认压触推力设定值。

选定例) 由右表

●所需推力:105[N] 故,暂选定LES25□K。

此时压触推力设定值为40[%]。

#### 步骤3 占空比的确认

参见<允许占空比>,由压触推力设定值确认允许占空比。 选定例)根据<允许占空比>表

●压触推力设定值:40[%]

故.允许占空比为30[%]。

根据使用条件算出占空比,确认在允许占空比以下。

选定例) ●压紧时间+动作(A):1.5秒

●全工作节拍时间(B):6秒

故,占空比为1.5/6×100=25[%],在允许范围。


#### 根据以上结果选定LES25□K-100。

关于允许力矩的选定方法与定位控制的选定方法相同。

// 日里里	lka lka					
型号			行程	[mm]		
至为	30	50	75	100	125	150
LES8	0.06	0.08	0.10	_	_	_
LES16	0.10	0.13	0.18	0.20	_	_
LES25	0.25	0.30	0.36	0.50	0.55	0.59

※安装方式为垂直向上的场合,请加算滑台重量。

#### LES25□ / 步进电机



<压触推力设定值-推力线图>

#### 允许占空比


#### 步进电机(带编码器 DC24V)

压触推力设定值(%)	占空比(%)	连续推压时间(分)
30	_	_
50以下	30以下	5以下
70以下	20以下	3以下

#### 伺服电机(DC24V)

压触推力设定值(%)	占空比(%)	连续推压时间(分)
50	_	_
75以下	30以下	5以下
100以下	20以下	3以下


※LES8□A的压触推力最大为75%。




#### 压触推力设定值 - 推力线图

#### 步进电机(带编码器 DC24V)


#### LES8□




#### 伺服电机(DC24V)





#### LES16□





#### LES25□





※控制器设定值。

LEFS LEFB LEKFS

핔 LEM

LEG

LESYH

띰


핕 高性能型

LECY JXC LECT

#### 滑台的精度









型号	LES8	LES16	LES25
相对于A面B面的平行度		0.4mm	
相对于A面B面的移动平行度	参见图表1		
相当于A面C面的垂直度	0.2mm		
M尺寸的允许值[mm]	±0.3mm		
W尺寸的允许值[mm]		±0.2mm	

#### 图1 相对于A面B面的移动平行度





相对增量型(步进电机 DC24V) 相对增量型(伺服电机 DC24V)

#### 滑台的下弯量(参考值)

※值为初期的基准。


#### 轴向弯曲

因轴向弯曲力矩负载引起的滑台变形量 滑台伸出全行程时于箭头部分上作用负载时 箭头部的变形量。




## 偏转

因偏转力矩负载引起的滑台变形量 滑台伸出全行程时于箭头部分上作用负载时 箭头部的变形量。





#### 回转


因回转力矩负载引起的滑台变形量 滑台缩回时于F部作用负载时,A部的变形量。


















LES<sub>16</sub>









#### LES25







LEFB LEKFS LEJB

SE

핔

Ξ

LEYG EG

LESYH ESE

LEPY LEPS 띹

픕 高性能型 防尘规格

洁净规格 二次电池

CECCO FECCO 一 元规 电机

LAT3

551


#### 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

# 电动滑台/薄型 LES 系列 LES25




#### 型号表示方法





# **1**尺寸 **25**



#### 3 电机种类

记号	电机种类	适台	h控制器/驱z	动器
E	免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V)	JXC51 JXC61 JXCE1 JXC91	JXCP1 JXCD1 JXCL1 JXCM1	JXCEF JXC9F JXCPF JXCLF

# 4 异程[mm]

• 1 (E [111111]	
J	16
K	8

## **5** 行程[mm]

行程	对应行程
30~150	30 <sup>**1</sup> ,50,75,100,125,150

# 6 电机可选项

尺寸

25 25

无记号	无可选项	
В	带锁※1	
电机可选项对应表		

控制器

50*~* 

#### **1** 主体可选项

<b>U T</b> F	平可延频
无记号	无可选项
S	防尘规格※2

#### ❸ 安装连接形式※3

<b>●</b> スポミスルン					
记号	安装连接形式	R型 L型	D型		
无记号	无侧面支件	•	•		
Н	侧面支件(4个)		•		

#### ∮ 执行器申缴种类·长度

电机

配置 R/L

❤ 17111 前 电视作关 区层								
机器人印	1.缆		[m]					
无记号	无	R8	8*4					
R1	1.5	RA	10*4					
R3	3	RB	15 <sup>※4</sup>					
R5	5	RC	20*4					



## 电动滑台/薄型 LES 系列

免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)



无控制器

接口(通信协议/输入输出)

记号	种类		持殊规格
にち	作失	标准规格	对应STO安全功能
5	并行输入(NPN)		
6	并行输入(PNP)	•	
Е	EtherCAT	•	
9	EtherNet/IP™	•	•
Р	PROFINET	•	•
D	DeviceNet®	•	
L	IO-Link		
M	CC-Link	•	

●控制器安装方法

7 螺钉安装型 **8**<sup>※5</sup> DIN导轨安装型

●轴数·特殊规格

记号	轴数	规格				
1	单轴	标准规格				
F	单轴	对应STO安全功能				

● 通信插头 I/O电缆<sup>※6</sup>

に号	<b>一种</b> 类	对家迪信协议
无记号	无附件	I
S	直通型通信插头	DeviceNet®
Т	T分支型通信插头	CC-Link Ver1.10
1	I/O电缆(1.5m)	并行输入(NPN)
3	I/O电缆(3m)	并11 棚八(INFIN) 并行輸入(PNP)
5	I/O电缆(5m)	开1J相/八(FINF/

※1 根据行程不同,电机配置/可选项的对应也不同。详情请参见P.552的电机可选项对应表。

※2 (IP5X相当)R/L型的杆部装有刮尘圈,两侧端盖装有垫片。D型的杆部装有刮尘圈。

※3 详见P.559。

#### ∧注意

#### 【关于CE/UKCA对应品】

EMC的适合性实验是将电动执行器LES系列与控制器JXC系列组合进行的。 EMC实验结果会随组装了电动执行器的客户端装置,控制盘的构成或其它 电气元件的配置、配线关系而变化,所以不能保证客户端装置在设置环境 中使用时的适合性。因此,需要您对最终机械、装置的整体进行EMC的适合性确认。

#### 【控制器版本不同时的注意事项】

与免电池 绝对增量型组合使用的JXC系列,请使用"V3.4"或"S3.4"以上版本的控制器。详情请由P.1058、1059确认。

#### 【关于UL对应品】

与电动执行器组合使用的控制器JXC系列已通过UL认证。

※4 按订单生产

※5 不附带DIN导轨。需另行订购。

※6 DeviceNet<sup>®</sup>、CC-Link 財子(1) チ (1) チ (1) チ (1) チ (1) ト (1


#### 执行器和控制器配套成组。

请务必确认控制器和执行器的组合是正确的。

#### <使用前请务必确认以下内容>

①"执行器"和"控制器上所记载的执行器型号"是否一致

②并行输入输出规格(NPN·PNP)



※使用相关内容请参见使用说明书。 使用说明书请通过本公司官网下载。 https://www.smc.com.cn

PROFINET DeviceNet® 步信息 EtherCAT 对应STO安全功能 EtherNet/IP™ 对应STO安全功能 对应STO安全功能 IO-Link 对应STO安全功能 CC-Link 输入型 直接输入型 EtherCAT 直接输入型 EtherNet/IP™ 直接输入型 PROFINET 直接输入型 直接输入型 IO-Link 直接输入型 直接输入型 直接輸入型 直接輸入型 直接输入型 种类 JXC51 **JXCEF** JXC9F JXCP1 **JXCPF** JXCD1 JXCL1 **JXCLF** JXCE1 JXCM1 系列 JXC91 JXC61 对应STO安全功能 对应STO安全功能 对应STO安全功能 对应STO安全功能 并行 EtherCAT EtherNet/IP™ **PROFINET** DeviceNet® IO-Link CC-Link EtherNet/IP™ PROFINET 特点 **FtherCAT** IO-I ink 输入输出 直接输入 免电池 绝对增量型 对应电机 (步进电机 DC24V) 最大步信息数 64占 DC24V

 电源电压
 DC24V

 参照页
 P.1008
 P.1046

**SMC** 

LEFS

LEKFS

LEL LEJB

LEM

LEG LEYG

SH LESYH

LEPY

<u>"</u>

高性能型 防治规格 洁净规格

□ 対应 二次电池 □ □ コココ

## LES 系列

#### 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

#### 规格

#### 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

	型 <del>号</del>	LES2	25□E		
	行程[mm]	30, 50, 75, 1	00, 125, 150		
	可搬运重量[kg]注1) 水平		5		
	世 里且	5	2.5		
	压触推力30~70%[N]注2)注3)	77~180	43~100		
	速度[mm/s] <sup>注1)注3)</sup>	10~200	20~400		
	推压速度[mm/s]	10~20	20		
执	最大加减速度[mm/s²]	5,0	000		
征	重复定位精度[mm]	±0	0.05		
执行器规格	空转行程[mm] <sup>注4)</sup>	0.31	以下		
格	丝杠导程[mm]	8	16		
	耐冲击/耐振动[m/s <sup>2</sup> ] <sup>注5)</sup>	50 / 20			
	驱动方式	滑动丝杠+同步带(R/L型)、滑动丝杠(D型)			
	导轨方式	直线导轨(循环)			
	使用温度范围[°C]	5~40			
	使用湿度范围[%RH]	90以下(无结露)			
	防护等级	IP30			
	电机尺寸	□42			
曳	电机种类	免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)			
电气规格	编码器	免电池 绝对增量型			
格	电源电压[V]	DC24±10%			
	功率[W] <sup>注6]注8]</sup>	最大功率67			
4出	形式	断电锁	<b>资</b> 紧型		
锁紧规格	锁紧力[N]	500	77		
规	功率[W] <sup>注8]</sup>		5		
俗	额定电压[V]	DC24±10%			

- 注1) 根据搬运重量,速度会有变动。请从速度一搬运重量图P.537中确认。
- 注2) 压触推力的精度为±20%(F.S.)。
- 注3) 根据电缆的长度·负载·安装条件等,速度·推力可能会有变化。 电缆长度超过5m时,每增加5m,速度·推力最大降低10%。(15m时:最大降低20%)
- 注4) 是修正往复动作误差时的参考值。
- 注5) 耐振动: 45~2,000Hz 1周期内,进给丝杠的轴方向及直角方向无误动作。(初始值) 耐冲击: 在落下式冲击试验中,进给丝杠的轴方向及直角方向无误动作。(初始值)
- 注6) 表示含控制器运转时的最大功率。请在选定电源容量时使用。
- 注7) 仅锁紧规格时
- 注8) 若选择锁紧规格,请加算其消耗功率。


#### 重量

#### 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

[kg]

	无锁							带	锁				
行程[mm]		30	50	75	100	125	150	30	50	75	100	125	150
型号	LES25 <sup>R</sup>	1.81	2.07	2.41	3.21	3.44	3.68	_	2.34	2.68	3.48	3.71	3.95
	LES25D	1.82	2.05	2.35	3.07	3.27	3.47	2.08	2.31	2.61	3.33	3.53	3.74

#### 结构图 基本型/R型 对称型/L型



#### 构成零部件

1 37 74	A MELL		
编号	名称	材质	备注
1	电机	_	_
2	主体	铝合金	阳极氧化处理
3	滑台	不锈钢	热处理+无电解镀镍
4	导向块	不锈钢	热处理
5	进给丝杠	不锈钢	热处理+特殊处理
6	端板	铝合金	阳极氧化处理
7	滑轮盖	合成树脂	_
8	端盖	合成树脂	_
9	活塞杆	不锈钢	_
		构造用钢	无电解镀镍
10	轴承保持座	黄铜	无电解镀镍
			(仅LES25R/L□)
11	电机板	构造用钢	_
12	内螺纹接头	构造用钢	无电解镀镍
13	进给丝杠同步带轮	铝合金	_
14	电机轮	铝合金	_
15	隔板	不锈钢	仅LES25R/L□
16	原点限位器	构造用钢	无电解镀镍
17	轴承	_	_
18	同步带	_	_
19	线套	合成树脂	_
20	盖帽	硅橡胶	_
21	调整环	构造用钢	_

序号	名称	材质	备注
22	限位器	构造用钢	_
23	衬套	_	仅防尘规格时
24	滑轮密封圈	NBR	仅防尘规格时
25	端密封圈	NBR	仅防尘规格时
26	刮尘圈	NBR	仅防尘规格时
27	盖	合成树脂	_
28	复位导向块	合成树脂	_
29	盖支件	不锈钢	_
30	滚珠	特殊钢材	_
31	锁	_	仅带锁

#### 可换件/同步带

<b>型</b> 号	订购型号	备注
LES25□	LE-D-1-3	_

#### 可换件/润滑脂包

**SMC** 

涂抹位置	订购型号
导轨部	GR-S-010(10g) GR-S-020(20g)

555

LEFS LEFB LEKFS

LEJB

핔

LEM

LEYG LESYH LEG

LESH

LEPY


띰 핕

高性能型


LECY LEC

#### 结构图 电机直线安装型/D型









#### 构成零部件

刊以	八令叩什							
序号	名称	材质	备注					
1	电机	_	_					
2	主体	铝合金	阳极氧化处理					
3	滑台	不锈钢	热处理+无电解镀镍					
4	导向块	不锈钢	热处理					
5	进给丝杠	不锈钢	热处理+特殊处理					
6	端板	铝合金	阳极氧化处理					
7	电机法兰	铝合金	阳极氧化处理					
-8	限位器	构造用钢	_					
9	电机盖	铝合金	阳极氧化处理					
10	端盖	铝合金	阳极氧化处理					
11	端盖	铝合金	阳极氧化处理					
12	活塞杆	不锈钢	_					
		构造用钢	无电解镀镍					
13	轴承保持座	黄铜	无电解镀镍					
		奥羽	(仅LES25D□)					
14	内螺纹接头	构造用钢	无电解镀镍					
15	联轴器(进给丝杠侧)	铝合金	_					
16	联轴器(电机侧)	铝合金	_					
17	隔板	不锈钢	仅LES25D□					
18	线套	NBR	_					
19	星型垫	NBR	_					
20	盖	合成树脂	_					

序号	名称	材质	备注
21	复位导向块	合成树脂	_
22	盖支件	不锈钢	_
23	滚珠	特殊钢材	_
24	轴承	_	_
25	调整环	构造用钢	_
26	防护带	_	_
27	衬套	_	仅防尘规格时
28	刮尘圈	NBR	仅防尘规格时
29	锁	_	仅带锁
30	侧面支件	铝合金	阳极氧化处理

#### 可选零部件/侧面支件

型号	序号
LES25D	LE-D-3-3

#### 可换件/润滑脂包


涂抹位置	订购型号
导轨部	GR-S-010(10g) GR-S-020(20g)


## 电动滑台/薄型 LES 系列


免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)


#### 外形尺寸图 基本型/R型


#### LES25RE












- 注1) 根据原点复位动作等的滑台可动距离。
- 请注意不要与周边的工件·设备等产生干涉。
- 注2) 原点复位后的位置。
- 注3)[]为变更原点复位方向的场合。
- 注4) 如果固定工件的螺栓过长,则会碰撞导向块,导致动作不良等。
  - 请使用介于最大螺纹长度和最小螺纹长度之间的螺栓。

注5)	使用时请	固定电机电缆和	口锁紧电缆,	避免重复弯曲动作。

尺寸表								(mm)
<b>型</b> 号	L	С	D	E	F	G	Н	J
LES25RE -30	144.5	4	48	133.5	105	2	46	46
LES25RE□-50□□-□□□□□	170.5	6	42	159.5	131	2	84	84
LES25RE -75	204.5	6	55	193.5	165	2	112	112
LES25RE -100	277.5	8	50	266.5	238	4	56	112
LES25RE -125	302.5	8	55	291.5	263	4	59	118
LES25RE -150	327.5	8	62	316.5	288	4	62	124



LEKFS LEFB

LEJS LEJB

I LEL

LEYG LEM

LESYH LE

Y LESH

LER LEPS

H3T 高性能型

防治 法净规格 对应


五 元 規 札 札

## LES 系列

免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

#### 外形尺寸图 对称型/L型

#### LES25LE




尺寸表								(mm)
型号	L	С	D	E	F	G	Н	J
LES25LE -30	144.5	4	48	133.5	105	2	46	46
LES25LE -50	170.5	6	42	159.5	131	2	84	84
LES25LE -75	204.5	6	55	193.5	165	2	112	112
LES25LE -100	277.5	8	50	266.5	238	4	56	112
LES25LE -125	302.5	8	55	291.5	263	4	59	118
LES25LE -150	327.5	8	62	316.5	288	4	62	124

注5) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。

## 电动滑台/薄型 LES 系列

免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)


#### 外形尺寸图 电机直线安装型/D型



- 注1) 根据原点复位动作等的滑台可动距离。请注意 不要与周边的工件·设备等产生干涉。
- 注2) 原点复位后的位置。
- 注3) [ ]为变更原点复位方向的场合。
- 注4) 由电机端盖到手动操作螺钉的距离最大为4mm。 电机端盖的孔径为ø5.5。
- 注5) 滑台要比电机盖的高度低。
- 注6) 如果固定工件的螺栓过长,则会碰撞导向块, 导致动作不良等。请使用介于最大螺纹长度和 最小螺纹长度之间的螺栓
- 注7) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复 弯曲动作。

尺寸表								(mm)
<b>型</b> 号	(L)	В	D	E	F	G	J	K
LES25DE -30	214	48	4	133.5	81	4	19	121.5
LES25DE -30B	254.5	40	4	133.3	01	4	19	121.5
LES25DE -50	240	42	6	159.5	87	4	20	147.5
LES25DE -50B	280.5	42	ь	159.5	07	4	39	147.5
LES25DE -75	274	55	6	193.5	96	4	64	181.5
LES25DE -75B	314.5	55	0	193.5	96	4	04	161.5
LES25DE -100	347	50	8	266.5	144	4	89	254.5
LES25DE -100B	387.5	30	0	200.5	144	4	09	254.5
LES25DE -125	372	EE	8	291.5	144	6	57	279.5
LES25DE -125B	412.5	55	ď	291.5	144	0	5/	219.5
LES25DE -150	397	62	8	210 5	144	6	69.5	304.5
LES25DE -150B	437.5	02	0	316.5	144	0	69.5	304.5

#### 侧面支件(电机直线安装型/D型用)



							[mm]
型号 <sup>注)</sup>	Α	В	D	E	F	G	适合型号
LE-D-3-3	81	99	12	6.6	30	49	LES25DE
*\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\							

注)1个侧面支件的型号。

**SMC** 

LEFS LEFB LEKFS

LEJB LEJB

핔 Ē

LEYG LEYG

EG LESYH

LEPY LEPS

띹

픕 高性能型 防治 強 ・格

洁净规格

二次 中 池 

无规 电格 机

# 相对增量型(步进电机 DC24V) 相对增量型(伺服电机 DC24V) 电动滑台

薄型 **LES** 系列 LES8·16·25

CE CA CALUS










对称型(L型)


电机直线安装型(D型)



2 电机配置

基本型/R型

对称型/L型



#### 10尺寸 8 16 25

#### 4 异程[mm]

记号	LES8	LES16	LES25
J	8	10	16
K	4	5	8

#### **6** 行程[mm]

<u>● 13.1±1</u>						
行程	备注					
1J1±	尺寸	对应行程				
30~ 75	8	30*2,50*2,75				
30~ 100	16	30*2,50*2,75,100				
30~ 150	25	30*2,50,75,100, 125,150				

	T-17 K2-X
无记号	无可选项
S	防尘规格 <sup>※3</sup>

## 

<b>尤记号</b>	大 リ 选 顷
S	防尘规格※3

## 电机可选项对应表

6 电机可选项

		行程	
尺寸	30	50	75~
8	×	×	0
16	×	×	0
25	×	0	0
8	0	0	0
16	0	0	0
25	0	0	0
	8 16 25 8	8 × 16 × 25 × 8 ○ 16 ○	8 × × 16 × × 25 × ○ 8 ○ ○ 16 ○ ○

无可选项 带锁※2

#### 9 执行器电缆种类·长度<sup>※6</sup>

电机直线安装型/D型


- NVI	1 HH 0-2	C 1		~~~		
示准电线	覧 [m]		机器人	电缆		[m
无记号	无		R1	1.5	RA	10*5
S1	1.5 <sup>**8</sup>		R3	3	RB	15**5
S3	3*8		R5	5	RC	20*5
S5	5 <sup>※8</sup>		R8	8*5		

#### 3 电机种类


记号	电机种类	对应控制器/ 驱动器		
无记号	步进电机 (带编码器 DC24V)	JXC51 JXCEF JXC61 JXC9F JXC91 JXCPF JXC91 JXCLF JXCD1 JXCD1 JXCL1 LECP1 JXCM1 LECPA		
Α	伺服电机 <sup>※1</sup> (DC24V)	LECA6		

#### 8 安装支件形式※4

- ^ -	~~!!///		
记号	安装支件形式	R型 L型	D型
无记号	无侧面支件	•	•
Н	侧面支件(4个)	_	•



相对增量型(步进电机 DC24V) 相对增量型(伺服电机 DC24V





CC-Link

M

#### ₩ 控制器 / 驱动器种类※7

- ,	1) HI / 100 M HI I JC	
无记号	无控制器 / 驱动器	
6N	LECA6	NPN
6P	(步信息输入型)	PNP
1N	LECP1*8	NPN
1P	(无需编程型)	PNP
AN	LECPA <sup>*8</sup> *9	NPN
AP	(脉冲输入型)	PNP

#### ● I/O电缆长度※10

• •	U-DU PAIX
无记号	无电缆 (无通信插头)
1	1.5m
3	3m <sup>ж11</sup>
5	5m <sup>⋇11</sup>

#### 2 控制器/驱动器方法

无记号	螺钉安装型
D	DIN导轨安装型 <sup>※12</sup>

※1 LES25DA不能对应。

- ※2 根据行程不同,电机配置/可选项的对应也不同。详情请参见P.560的电 机可选项对应表。
- ※3 (相当于IP5X)R/L型的杆部装有刮尘圈,两侧端盖装有垫片。D型的杆 部装有刮尘圈。
- ※4 详见P.575。
- ※5 按订货生产(仅对应机器人电缆)
- ※6 标准电缆用在固定部。在可动部使用的场合,请选定机器人电缆。仅需 执行器电缆的场合,请参见P.1075、1076。
- ※7 控制器/驱动器详细资料以及对应电机参见下一页的对应控制器/驱动 器表
- ※8 仅对应电机种类的"步进电机"。

#### ⚠注意

#### 【关于CE/UKCA对应品】

①EMC的适合性实验是将电动执行器LES系列与控制器LEC/JXC系列组合 进行的。

EMC会由于组装了电动执行器的客户端装置、控制盘的构成或其他电气 元件的配置、配线关系而变化, 所以不能保证客户端装置于使用时设置 环境的适合性。由此,需要您对最终机械、装置的整体进行EMC的适合

②伺服电机(DC24V)规格,实施了与电噪声过滤器组件(LEC-NFA)组装后 的确认试验。

关于电噪声过滤组件请参见P.1022。关于设置方面请参见LECA的使用 说明书。

#### 【关于UL对应品】(LEC系列的场合)

对应UL的场合,组合的直流电源应使用遵行UL1310class2的电源单元。

- ※9 脉冲列信号为集电极开路时、需订购电流限制电阻(LEC-PA-R-□) P.1045.
- ※10 控制器 / 驱动器种类选择"无控制器 / 驱动器"的场合,不可选择" I/O电 缆"。需要I/O电缆的场合请参见P.1022(LECP6/LECA6用)、P.1039 (LECP1用)、P.1045(LECPA用)。
- ※11 控制器 / 驱动器种类为"脉冲输入型"的场合,脉冲输入仅在差动时可 使用。集电极开路仅可使用1.5m的。
- ※12 未附带DIN导轨。请另外订购。
- ※13 DeviceNet®、CC-Link 并行输入以外的场合请选择"无记号"。 DeviceNet®、CC-Link时,请从"无记号"、"S"、"T"中选择。 并行输入时,请从"无记号"、"1"、"3"、"5"中选择。



(1)

※使用方法请参见使用说明书 使用说明书可从本公司官网下载。 https://www.smc.com.cn

**SMC** 

ω<u>ω</u> 

LEFS

LEKFS

핔

Ξ

LEYG LEYG EG

LESYH ESE

₽ë

픕

高性 能型 防防 ・ ・ ・ 格

洁净规格

灰溢 电池

ECY

无规 电格 机

#### 对应控制器/驱动器表

	步信息输入型	步信息输入型	无需编程型	脉冲输入型	
种类					
系列	JXC51 JXC61	LECA6	LECP1	LECPA	
特长	并行输入输出	数值(步信息)输入 标准型控制器	不使用计算机、 示教盒即可进行动作 (步信息)设定	根据脉冲列信号动作	
对应电机	步进电机			电机 BDC24V)	
最大步信息数	64	点	14点		
电源电压		DC			
参照页	P.1008	P.1016	P.1026	P.1040	

	EtherCAT 直接输入型	对应STO安全功能 EtherCAT 直接输入型	EtherNet/IP™ 直接输入型	对应STO安全功能 EtherNet/IP™ 直接输入型	PROFINET 直接输入型	对应STO安全功能 PROFINET 直接输入型	DeviceNet® 直接输入型	IO-Link 直接输入型	对应STO安全功能 IO-Link 直接输入型	CC-Link 直接输入型
种类										
系列	JXCE1	JXCEF	JXC91	JXC9F	JXCP1	JXCPF	JXCD1	JXCL1	JXCLF	JXCM1
特点	EtherCAT 直接输入	对应STO安全功能 EtherCAT 直接输入	EtherNet/IP™ 直接输入	对应STO安全功能 EtherNet/IPTM 直接输入	PROFINET 直接输入	对应STO安全功能 PROFINET 直接输入	DeviceNet <sup>®</sup> 直接输入	IO-Link 直接输入	对应STO安全功能 IO-Link 直接输入	CC-Link 直接輸入
对应电机	步进电机 (带编码器 DC24V)									
最大步信息数					64	点				
电源电压					DC:	24V				
参照页		-			P.1	046				

#### 规格

#### 步进电机(带编码器 DC24V)

<b>型</b> 号		LES	LES8□		LES16□		LES25□			
	行程[mm]		30, 5	0, 75	30, 50,	75, 100	30, 50, 75, 1	00, 125, 150		
	可搬重量[kg] <sup>注1)</sup>	水平		1	;	3	5			
	HJ版里里[kg]·····	垂直	0.5	0.25	3	1.5	5	2.5		
	压触推力30~70%[	N] <sup>注2]注3]</sup>	6~15	4~10	23.5~55	15~35	77~180	43~100		
	速度[mm/s] <sup>注1)注3)</sup>		10~200	20~400	10~200	20~400	10~200	20~400		
	推压速度[mm/s]		10~20	20	10~20	20	10~20	20		
执	最大加减速度[mm/s	S <sup>2</sup> ]			5,0	000				
执行器规格	重复定位精度[mm]				±(	.05				
规	空转行程[mm] <sup>注4)</sup>				0.3	以下				
格	丝杠导程[mm]		4	8	5	10	8	16		
	耐冲击/耐振动[m/s²] <sup>注5)</sup>		50 / 20							
	驱动方式		滑动丝杠+同步带(R/L型)、滑动丝杠(D型)							
	导轨方式		直线导轨(循环)							
	使用温度范围[°C]		5~40							
	使用湿度范围[%RH]		90以下(未结露)							
	防护等级		IP30							
	电机尺寸		□20 □28 □42					42		
曳	电机种类		步进电机(带编码器 DC24V)							
电气规格	编码器			相对增量型						
格	电源电压[V]				DC24	± 10%				
	功率[W] <sup>注6)注8)</sup>		最大功	力率 35	最大功	]率 69	最大功	)率 67		
结	形式				断电针	) 紧型				
锁紧规格	锁紧力[N]		24	2.5	300	48	500	77		
规	功率[W] <sup>注8)</sup>	)±/	3	.5	2	.9		5		
俗	额定电压[V]			DC24±10%						

- 注1) 随搬运重量,速度有变动。请确认速度-可搬重量图(P.544)。
- 注2) 压触推力的精度为±20%(F.S.)。
- 注3) 根据电缆的长度·负载·安装条件等,速度·推力会有变化的场合。
  - 电缆长度超过5m的场合,速度·推力每5m最大下降10%。(15m的场合:最大下降20%)
- 注4) 为修正往复动作误差时的参考值。
- 注5) 耐振动:45~2,000/10/11周期,在进给轴方向以及直角方向上实验后无误动作。(初期时的值)耐冲击:由落下式冲击试验机,在进给轴方向以及直角方向上实验后无误动作。(初期时的值)注6)表示含控制器运转时的最大功率。请在选择电源容量时使用。
- 注7) 仅带锁时
- 注8) 选择带锁的场合,请加上消耗功率。

LEFS LEFB LEKFS

LEJB LEJB 핔

Ē

LEYG LEYG

LESYH

LEPY LEPS

핕 高性能型

防治 治 が が 治 が 格

二次 次 电 池

CECC

#### 规格

#### 伺服电机(DC24V)

型 <del>号</del>		LES8□A		LES16□A		LES25『A注1				
	行程[mm]		30, 50, 75		30, 50, 75, 100		30, 50, 75, 100, 125, 150			
	可搬重量[kg]	水平	1		3	3	5	i		
		垂直	1	0.5	3	1.5	4	2		
	压触推力50~10	00%[N] <sup>注2)</sup>	7.5~11	5~7.5	17.5~35	10~20	31~62	19~38		
	速度[mm/s]		1~200	1~400	1~200	1~400	1~200	1~400		
	推压速度[mm/s]				1~	20				
执	最大加减速度[m	m/s <sup>2</sup> ]			5,0	100				
执行器规格	重复定位精度[m				±0	.05				
规	空转行程[mm]注	3)			0.31	以下				
格	丝杠导程[mm]		4	8	5	10	8	16		
	耐冲击/耐振动	[m/s²] <sup>注4)</sup>	50 / 20							
	驱动方式		滑动丝杠+同步带(R/L型)、滑动丝杠(D型)							
	导轨方式		直线导轨(循环)							
	使用温度范围[°C]		5~40							
	使用湿度范围[%RH]		90以下(未结露)							
	防护等级	防护等级		IP30						
	电机尺寸			20	□28		□42			
ь	电机输出[W]		1	0	30		36			
电气规格	电机种类		伺服电机(DC24V)							
规	编码器(角位移位	も感器)	相对增量型							
恰	电源电压[V]		DC24±10%							
	功率[W]注5)注7)			]率 71	最大功	率 102	最大功	率 111		
绌	形式				断电钳	<b>览</b> 累型				
紧	锁紧力[N]	注6)	24	2.5	300	48	500	77		
锁紧规格	功率[W] <sup>注7)</sup>	7.07	3	.5	2.	.9	5			
疳	额定电压[V]				DC24	± 10%				


- 注1) LES25DA不对应。
- 注2) LES8 A的压触推力范围为50~75%。压触推力的精度为±20%(F.S.)。
- 注3) 为修正往复动作误差时的参考值。
- 注4) 耐振动: 45~2,000Hz1周期, 在进给轴方向以及直角方向上实验后无误动作。(初期时的值)
- 耐冲击:由落下式冲击试验机,在进给轴方向以及直角方向上实验后无误动作。(初期时的值)
- 注5) 表示含控制器运转时的最大功率。请在选择电源容量时使用。
- 注6) 仅带锁时。
- 注7) 选择带锁的场合,请加上消耗功率。


#### 重量


#### 步进电机(带编码器 DC24)、伺服电机(DC24V)共通

		无锁						带锁					
行程[mm]		30	50	75	100	125	150	30	50	75	100	125	150
型묵	LES8 <sub>L</sub> (A)	0.45	0.54	0.59	_	_	_	_	_	0.66	_	_	_
	LES16 <sup>R</sup> (A)	0.91	1.00	1.16	1.24	_	_	_	_	1.29	1.37	_	_
	LES25 <sub>L</sub> (A)	1.81	2.07	2.41	3.21	3.44	3.68	_	2.34	2.68	3.48	3.71	3.95
	LES8D(A)	0.40	0.52	0.58	_	_	_	0.47	0.59	0.65	_	_	_
	LES16D(A)	0.77	0.90	1.11	1.20	_	_	0.90	1.03	1.25	1.33	_	_
	LES25D	1.82	2.05	2.35	3.07	3.27	3.47	2.08	2.31	2.61	3.33	3.53	3.74


### 结构图 基本型/R型 对称型/L型
















枕	成零	立(7.4	4
作纠	观苓	디디디	+

1777	A. Hh I I		
序号	零部件名	材质	备注
1	电机	_	_
2	主体	铝合金	阳极氧化处理
3	滑台	不锈钢	热处理+无电解镀镍
4	导轨	不锈钢	热处理
5	进给丝杠	不锈钢	热处理+特殊处理
6	端板	铝合金	阳极氧化处理
7	滑轮盖	合成树脂	_
8	端盖	合成树脂	_
9	杆	不锈钢	_
		构造用钢	无电解镀镍
10	轴承保持座	黄铜	无电解镀镍
		異刑	(仅LES25R/L□)
11	电机板	构造用钢	_
12	杆接头	构造用钢	无电解镀镍
13	进给丝杠同步带轮	铝合金	_
14	电机同步带轮	铝合金	_
15	隔板	不锈钢	仅LES25R/L□
16	原点限位器	构造用钢	无电解镀镍
17	轴承	_	_
18	同步带	_	_
19	线套	合成树脂	_
20	盖帽	SI	_
21	调整环	构造用钢	_

序号	零部件名	材质	备注
22	限位器	构造用钢	_
23	衬套	_	仅防尘规格时
24	滑轮密封圈	NBR	仅防尘规格时
25	端密封圈	NBR	仅防尘规格时
26	刮尘圈	NBR	仅防尘规格时
27	盖	合成树脂	_
28	滚珠槽	合成树脂	_
29	盖支件	不锈钢	_
30	滚珠	特殊用钢材	_
31	锁	_	仅带锁

### 更换零部件/同步带

<b>型</b> 号	订货型号	备注
LES8□	LE-D-1-1	无手动操作螺纹
LES16□	LE-D-1-2	_
LES25□	LE-D-1-3	_
LES25□A	LE-D-1-4	_
LES8	LE-D-1-5	有手动操作螺纹

### 更换零部件/润滑脂包

涂抹场所	订货型号
导轨部	GR-S-010(10g) GR-S-020(20g)

LEFS LEFB LEKFS

LEJB

핔

LEM


LESYH


LESH LESH LEPY


띰

ᄪ

# 结构图 电机直线安装型/D型







### 构成零部件

一つ人で中口						
零部件名	材质	备注				
电机	_	_				
主体	铝合金	阳极氧化处理				
滑台	不锈钢	热处理+无电解镀镍				
导轨	不锈钢	热处理				
进给丝杠	不锈钢	热处理+特殊处理				
端板	铝合金	阳极氧化处理				
电机法兰	铝合金	阳极氧化处理				
限位器	构造用钢	_				
电机盖	铝合金	阳极氧化处理				
端盖	铝合金	阳极氧化处理				
电机端盖	铝合金	阳极氧化处理				
杆	不锈钢	_				
	构造用钢	无电解镀镍				
轴承保持座	黄铜	无电解镀镍 (仅LES25D□)				
杆接头	构造用钢	无电解镀镍				
联轴器(进给丝杠侧)	铝合金	_				
联轴器(电机侧)	铝合金	_				
隔板	不锈钢	仅LES25D□				
线套	NBR	_				
星形垫	NBR	_				
盖	合成树脂	_				
	零部件名 电机 主体 滑合 导轨 进给丝杠 端板 电限位器 电机法兰 电阻位器 电机盖 端盖 电机 张善	零部件名     材质       电机     一       主体     铝合金       滑台     不锈钢       導給     不锈钢       进给丝杠     不锈钢       端板     铝合金       电机法     铝合金       職盖     铝合金       电机     铝合金       端盖     铝合金       电机     银合金       精新     内造用钢       村株     内造用钢       村株     内造用钢       联轴器(进给丝杠侧)     铝合金       联轴器(电机侧)     铝合金       隔板     NBR       星形垫     NBR				

序号	零部件名	材质	备注
21	滚珠槽	合成树脂	_
22	盖支件	不锈钢	_
23	滚珠	特殊用钢材	_
24	轴承	_	_
25	调整环	构造用钢	_
26	防护带	_	_
27	衬套	_	仅防尘规格时
28	刮尘圈	NBR	仅防尘规格时
29	锁	_	仅带锁
30	侧面支件	铝合金	阳极氧化处理

### 可选零部件/侧面支件

系列	型号
LES8D	LE-D-3-1
LES16D	LE-D-3-2
LES25D	LE-D-3-3


### 更换零部件/润滑脂包


~ *** 4 7	- 11 / 11 M M M M
涂抹场所	订货型号
导轨部	GR-S-010(10g) GR-S-020(20g)


# 相对增量型(步进电机 DC24V) 相对增量型(伺服电机 DC24V)


### 外形尺寸图 基本型/R型


### LES8R













- 注1) 根据原点回归动作等,滑台的可动范围。
  - 注意不要与周围的工件、设备等有干扰。
- 注2) 原点回归后的位置。
- 注3)[]为原点回归方向变更的场合。 注4)工件固定用螺钉过长的话会撞上导向块,造成动作不良。
- 请选择使用介于最大螺纹深度和最小螺纹深度之间的长度的螺钉。
- 注5) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。

尺寸表							(mm)
 型号	L	D	E	F	G	Н	J
LES8R	94.5	26	88.7	62.5	2	27	27
LES8R50	137.5	46	131.7	105.5	3	29	58
LES8R 75	162.5	50	156.7	130.5	4	30	60

LEKFS

LEFS LEFB

LEJB 핔

LEZ

LEYG LEYG

LESYH

ESE LEPY LEPS

Ë

핕 高性能型


防油 ・規・格 洁净规格


二对 次应 电池 


无规 电格 机


### 外形尺寸图 基本型/R型


### LES16R











插头 步进 伺服 电机 电机 电机电缆 8 4 20 24 锁紧电缆 ■ 8 8 15


- 注1) 根据原点回归动作等,滑台的可动范围。 注意不要与周围的工件、设备等有干扰。
- 注2) 原点回归后的位置。
- 注3) [ ]为原点回归方向变更的场合。 注4) 工件固定用螺钉过长的话会撞上导向块,导致动作不良。
- 请选择使用介于最大螺纹深度和最小螺纹深度之间的长度的螺钉。
- 注5) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。


尺寸表								(mm)
	L	С	D	E	F	G	Н	J
LES16R - 30 - 0 0 0	108.5	4	38	102.3	78	2	40	40
LES16R -50	136.5	6	34	130.3	106	2	78	78
LES16R75	180.5	8	36	174.3	150	4	36	72
LES16R 100	205.5	10	36	199.3	175	5	36	108


# 相对增量型(步进电机 DC24V) 相对增量型(伺服电机 DC24V)


### 外形尺寸图 基本型/R型


### LES25R












- 注1) 根据原点回归动作等,滑台的可动范围。 注意不要与周围的工件、设备等有干扰。
- 注2) 原点回归后的位置。
- 注3)[]为原点回归方向变更的场合
- 注4) 工件固定用螺钉过长的话会撞上导向块,导致动作不良。
- 请选择使用介于最大螺纹深度和最小螺纹深度之间的长度的螺钉。
- 注5) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。

尺寸表								(mm
型号	L	С	D	Е	F	G	Н	J
LES25R	144.5	4	48	133.5	105	2	46	46
LES25R	170.5	6	42	159.5	131	2	84	84
LES25R 75	204.5	6	55	193.5	165	2	112	112
LES25R 100	277.5	8	50	266.5	238	4	56	112
LES25R125	302.5	8	55	291.5	263	4	59	118
LES25R 150	327.5	8	62	316.5	288	4	62	124



LEFS LEKFS

LEJB LEJB

핔

LEZ LEYG

ĘĠ LESYH

ESE LEPY LEPS

띹

핕

高性能型 防治 治 が が 治 が 格

洁净规格 二次 中 池


CECC

无规 电格 机



### 外形尺寸图 对称型/L型

### LES8L



- 注1) 根据原点回归动作等,滑台的可动范围。 注意不要与周围的工件、设备等有干扰。
- 注2) 原点回归后的位置。
- 注3) [ ]为原点回归方向变更的场合。 注4) 工件固定用螺钉过长的话会撞上导向块,导致动作不良。 请选择使用介于最大螺纹深度和最小螺纹深度之间的长度的螺钉。
- 注5) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。

尺寸表		

尺寸表									
型 <b>号</b>	L	D	E	F	G	Н	J		
LES8L -30	94.5	26	88.7	62.5	2	27	27		
LES8L	137.5	46	131.7	105.5	3	29	58		
LES8L -75	162.5	50	156.7	130.5	4	30	60		

10.5

 $(G-1) \times H$ 



# 相对增量型(步进电机 DC24V) 相对增量型(伺服电机 DC24V)

LEKFS

핔

Ē

LEYG LEYG

LEG

LESYH

ESE

LEPY LEPS

띹

픕

高性能型

防治 金 形 治 形 格

洁净规格

二对 次应 电池


CECC


无规 电格 机


LAT3


### 外形尺寸图 对称型/L型


### LES16L











	插头	
	步进 电机	伺服 电机
电机电缆	20	24
锁紧电缆	15	15


- 注1) 根据原点回归动作等,滑台的可动范围。 注意不要与周围的工件、设备等有干扰。
- 注2) 原点回归后的位置。
- 注3)[]为原点回归方向变更的场合。注4)工件固定用螺钉过长的话会撞上导向块,导致动作不良。
- 请选择使用介于最大螺纹深度和最小螺纹深度之间的长度的螺钉。
- 注5) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。


### ---


尺寸表								
<b>型</b> 号	L	С	D	E	F	G	Н	J
LES16L -30	108.5	4	38	102.3	78	2	40	40
LES16L -50 -50 -	136.5	6	34	130.3	106	2	78	78
LES16L -75	180.5	8	36	174.3	150	4	36	72
LES16L 100	205.5	10	36	199.3	175	5	36	108


### 外形尺寸图 对称型/L型

### LES25L










- 注1) 根据原点回归动作等,滑台的可动范围。 注意不要与周围的工件、设备等有干扰。
- 注2) 原点回归后的位置。
- 注3)[]为原点回归方向变更的场合
- 注4) 工件固定用螺钉过长的话会撞上导向块,导致动作不良。 请选择使用介于最大螺纹深度和最小螺纹深度之间的长度的螺钉。
- 注5) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。

尺寸表 (mm)									
	L	С	D	E	F	G	Н	J	
LES25L30	144.5	4	48	133.5	105	2	46	46	
LES25L50	170.5	6	42	159.5	131	2	84	84	
LES25L -75	204.5	6	55	193.5	165	2	112	112	
LES25L 100	277.5	8	50	266.5	238	4	56	112	
LES25L	302.5	8	55	291.5	263	4	59	118	
LES25L	327.5	8	62	316.5	288	4	62	124	



LEFS LEFB

LEKFS

LEJB LEJB

핔

LEZ

LEYG LEYG

LESYH

LEPY LEPS

띹

픕

高性能型


防治 金 形 治 形 格

洁净规格

二次 中 池


CECC

### 外形尺寸图 电机直线安装型 / D型




- 注1) 根据原点回归动作等,滑台的可动范围。注意不要与周围的工件、设备等有干扰。
- 注2) 原点回归后的位置。
- 注3) [ ]为原点回归方向变更的场合。
- 注4) 由电机端盖到手动操作螺钉的距离最大为16mm。电机端盖的孔径为ø5.5。
- 注5)滑台要比电机盖的高度低。注意不要与工件有干扰。 注6)工件固定用螺钉过长的话会撞上导向块,导致动作不良。
- 请选择使用介于最大螺纹深度和最小螺纹深度之间的长度的螺钉。
- 注7) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。


尺寸表								(mm)
型号	(L)	В	D	E	F	G	J	K
LES8D -30	171.5	26	6	88.5	44.5	2		81
LES8D -30B	225	20	0	00.5	44.5	~	_	01
LES8D -50	214.5	46	6	131.5	64.5	4	23	124
LES8D -50B	268	40	0	131.3	04.5	4	23	124
LES8D -75	239.5	50	6	156.5	64.5	4	48	149
LES8DCC-75BCC-CCC	293	50	٥	156.5	64.5	4	40	149




### 外形尺寸图 电机直线安装型/D型



### 带锁的场合





- 注1) 根据原点回归动作等,滑台的可动范围。注意不要与周围的工件、设备等有干扰。
- 注2) 原点回归后的位置。 注3) [ ]为原点回归方向变更的场合。
- 注4) 由电机端盖到手动操作螺钉的距离最大为17mm。电机端盖的孔径为ø5.5。
- 注5) 滑台要比电机盖的高度低。注意不要与工件有干扰。 注6) 工件固定用螺钉过长的话会撞上导向块,导致动作不良。
- 请选择使用介于最大螺纹深度和最小螺纹深度之间的长度的螺钉。 注7)使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。

尺寸表								(mm)
<b>型</b> 号	(L)	В	D	E	F	G	J	K
LES16D -30	193	38	4	102.5	56.5	_	18.5	95.5
LES16D -30B	256.5	30	4	102.5	36.3	4	16.5	95.5
LES16D -50	221	34	6	130.5	65	4	38	123.5
LES16D	284.5	34	0	130.5	65	4	30	123.5
LES16D -75	265	36	8	174.5	84	4	63	167.5
LES16D -75B	328.5	36	°	174.5	04	4	63	167.5
LES16D -100	290	36	10	100 F	84	6	44	192.5
LES16DCC-100BCC-CCCC	353.5	36	10	199.5	04	0	44	192.5

LEKFS

핔

LEZ

LESYH

픕

高性

能型

防治 金 形 治 形 格

洁净规格

二对 次电 池


ECY

无规 电格 机

LAT3

(mm)

### 外形尺寸图 电机直线安装型 / D型




尺寸表

- 注1) 根据原点回归动作等,滑台的可动范围。注意 不要与周围的工件、设备等有干扰。
- 注2) 原点回归后的位置。
- 注3) [ ]为原点回归方向变更的场合
- 注4) 由电机端盖到手动操作螺钉的距离最大为 4mm。电机端盖的孔径为ø5.5。
- 注5) 滑台要比电机盖的高度低。注意不要与工件有 干扰。
- 注6) 工件固定用螺钉过长的话会撞上导向块,造成 动作不良。
  - 请选择使用介于最大螺纹深度和最小螺纹深度 之间的长度的螺钉。
- 注7) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复 弯曲动作。

7 4 3 4 4 4								(
<b>型</b> 号	(L)	В	D	E	F	G	J	K
LES25D -30	214	48	4	133.5	81	4	19	121.5
LES25D -30B	254.5	40	4	133.5	01	4	19	121.5
LES25D -50	240	42	6	159.5	87	4	39	147.5
LES25D -50B	280.5	280.5 42		109.5	07	4	39	147.5
LES25D -75	274	55	6	193.5	96	4	64	181.5
LES25D□-75B□□-□□□□□	314.5	33	0	193.5	90	4	04	101.5
LES25D -100	347	F0	8	266.5	144	4	00	254.5
LES25D -100B	387.5	50	0	200.5	144	4	89	254.5
LES25D -125	372	55	8	291.5	144	6	57	279.5
LES25D -125B	412.5	55	0	291.5	144	0	57	279.5
LES25D -150	397	62	8	316.5	111	6	69.5	304.5
. =00=00 4=0000 00000	407.5	02	0	310.5	144	0	09.5	304.5

437.5

# 侧面支件(电机直线安装型/D型用)



							[mm]
型号 <sup>注)</sup>	Α	В	D	E	F	G	适合型号
LE-D-3-1	45	57.6	6.7	4.5	20	33	LES8D
LE-D-3-2	60	74	8.3	5.5	25	40	LES16D
LE-D-3-3	81	99	12	6.6	30	49	LES25D
>) (A MITT M F TILL							

注)1个侧面支件的型号。

575



LES25D -150B -- --

### 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

电动滑台/高刚性型

### LESH 系列

# 型号选定方法①



型号选定步骤 关于薄型LES系列, 请参见P.536。



步骤1 确认搬运重量·速度

# 步骤2 确认工作节拍时间

# 步骤3 确认允许力矩

### 选定例-

步骤1 确认搬运重量·速度 〈速度─搬运重量图〉(参照P.577)

请参照〈速度一搬运重量图〉,根据工件重量与速度选择对象型号。 选定例)根据右图、暂时选定LESH25□EJ-50。

### 步骤2 确认工作节拍时间

根据方法1算出大概的工作节拍时间,根据下述方法2,更加详细的算出。 ※根据方法1可以大致选定,但以装载最大负载时的值为基准值。需要为每个负载进行详细选择时, 请按照方法2选定。

### 方法1:根据图确认 <工作节拍时间>(参照P.577)

方法2.根据计算确认(速度--搬运重量图)(参见P.577) 计算例)

请按照以下的计算方法, 计算工作节 拍时间。

工作节拍时间

T由以下公式求得。

T=T1+T2+T3+T4[s]

●T1:加速时间、及T3:减速时间 根据以下公式求出。

T1=V/a1[s] T3=V/a2[s]

●T2:匀速时间根据以下公式求出。


$$T2 = \frac{L - 0.5 \cdot V \cdot (T1 + T3)}{V} [s]$$

●T4:稳定时间因电机种类、负载 及步信息的定位宽度等条件而 异, 选定时请参考下值进行计算。


T4 = 0.15[s]

# 使用条件

- ●工件重量:2[kg]
- ●速度:200[mm/s]
- ●安装姿势:垂直
- ●行程:50[mm]
- ●加减速度: 5,000 [mm/s<sup>2</sup>]
- ●工作节拍时间:0.5秒



### LESH25□E□ / 免电池 绝对增量型 垂直



〈速度-搬运重量图〉

# T4 = 0.15[s]因此,工作节拍时间: T 为

=0.21[s]

T = T1 + T2 + T3 + T4=0.04+0.21+0.04+0.15

T1到T4的值如下所述求出。

T1 = V/a1 = 200/5000 = 0.04[s],


T3=V/a2=200/5000=0.04[s]

 $= \frac{50 - 0.5 \cdot 200}{(0.04 + 0.04)}$ 

 $T2 = \frac{L - 0.5 \cdot V \cdot (T1 + T3)}{L - 0.5 \cdot V \cdot (T1 + T3)}$ 

=0.44[s]

# LESH25□/免电池 绝对增量型 轴向弯曲力矩




〈动态允许力矩〉

### 步骤3 确认允许力矩

〈静态允许力矩〉(参照P.577) 〈动态允许力矩〉(参照P.578)

请确认施加于执行器上的静态力矩、动态力矩都在允许范围内。



根据以上的结果,选择LESH25□EJ-50。




### 速度一搬运重量图(参考)


免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

※下图为定位推力100%时的值。


### LESH25□E□







# 工作节拍时间(参考)



### 运转条件

加减速度:5,000mm/s2 定位宽度:0.5mm

# 静态允许力矩

型号		LESH25			
行程	[mm]	50	100	150	
轴向弯曲力矩	[N·m]	77	112	155	
偏转力矩	[N·m]	//	112	133	
回转力矩	[N·m]	146	177	152	

핔

LEM

LESYH


핕

高性能型

LECY LECO

# 动态允许力矩

※本图表示工件重心向1个方向伸出时的允许外伸量(导轨部)。选择外伸量时,请根据"导轨负载率的计算"或"电动执行器选定程序"确认。https://www.smc.com.cn



# 型号选定方法 LESH 系列

安装方式 --

3.壁面

### 动态允许力矩

※本图表示工件重心向1个方向伸出时的允许外伸量(导轨部)。选择外伸量时,请根据"导轨负载率的计算"或"电动执行器选定程序"确认。https://www.smc.com.cn

加减速度 -5.000mm/s<sup>2</sup> 负载伸出方向 찍목 m:搬运重量[kg] 姿势 Me:允许力矩[N·m] LESH25 L:到工件重心的外伸量[mm] 3,000 2.500 2.000 mm 1.500 Υ 7 1,000 500 ٥ 'n 1 2 3 搬运重量 m[kg] 垂直 3.000 2.500 2,000 mm 1,500 Ζ 8 1.000 500 0 2 L8

### 导轨负载率的计算

搬运重量 m[kg]

①决定使用条件。

型号:LESH 尺寸:25

加速度[mm/s2]:a 搬运重量[kg]:m

安装姿势:水平/顶面/壁面/垂直

搬运重量的重心位置[mm]:Xc/Yc/Zc

- ②根据型号、尺寸、安装姿势选择对应曲线图。 ③根据加速度、搬运重量,从曲线图查得外伸量[mm]:Lx/Ly/Lz。
- ④求各方向的负载率。
- $\alpha x = Xc/Lx$   $\alpha y = Yc/Ly$   $\alpha z = Zc/Lz$  5 确认  $\alpha x$ 、 $\alpha y$ 、 $\alpha z$ 加起来在1以下。

 $\alpha x + \alpha y + \alpha z \le 1$ 

若超过了1,请采取降低加速度、减小搬运重量、改变重心位置或变更系列等应对措施。

### 例

①使用条件

펙号:LESH


尺寸:25


安装姿势:水平 加速度[mm/s2]:5000

搬运重量[kg]:4.0

搬运重量的重心位置[mm]:Xc=250、Yc=250、Zc=500

②从578页上部选择3个图。





3Lx=1000mm, Ly=650mm, Lz=2500mm

1.水平


2. 顶面

④各方向的负载率如下。  $\alpha x = 250 / 1000 = 0.25$ 

 $\alpha y = 250 / 650 = 0.38$ 

 $\alpha z = 500 / 2500 = 0.20$ 

(5) αx+ αy+ αz=0.83≤1



LEFB LEKFS

LEJB LEJB

핔

LEZ

LESYH

띹

픕 高性能型

防防 ・ ・ ・ 格

二对 次电 池



### 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

电动滑台/高刚性型

### LESH 系列


# 型号选定方法②



# 型号选定步骤 关于薄型 LES系列, 请参见P.540。

# 步骤1 确认所需推力

# **步骤2** 确认压触推力设定值



### 洗定例:

### 使用条件

- ●压触推力:90N
- ●安装姿势:垂直向上
- 工件重量: 1kg
- ●压紧时间+动作(A): 1.5秒
- ●全工作节拍时间(B):6秒 ●速度:100mm/s
- ●行程:100mm



### 步骤1 确认所需推力

计算推压动作所需的大概推力。

选定例)●压触推力:90[N]

●工件重量:1[kg]

因此, 所需大概推力为90+10=100[N]。

请参见产品规格(P.593), 根据所需大概推力选择对象型 묵.

选定例)根据规格表

- ●所需大概推力:100[N]
- ●速度:100[mm/s]

因此,暂时选择LESH25□E。

然后, 计算推压动作所需的推力。

安装姿势垂直向上时,加算执行器的滑台重量。

选定例)根据〈滑台重量〉表

● LESH25 □ E的滑台重量: 1.3 [kg]

因此, 所需推力为100+13=113[N]。


### 滑台重量

单位[kg]

型号	行程[mm]							
	50	75	100	150				
LESH25	0.9	_	1.3	1.7				

※安装姿势垂直向上时,请加算滑台重量。

### LESH25□E□/免电池 绝对增量型



〈压触推力设定值—推力图〉

### 步骤2 确认压触推力设定值

〈压触推力设定值─推力图〉(参照P.581)

请参照〈压触推力设定值-推力图〉, 根据所需推力选择对象 型号, 确认压触推力设定值。

选定例)根据右图

●所需推力:113[N]


因此、暂时选择LESH25□EK。

此时的压触推力设定值为40[%]。

### 允许占空比

### 免由池 绝对增量刑

70 010 101 11 II I										
压触推力设定值(%)	占空比(%)	连续推压时间(分)								
30	_	_								
50以下	30以下	5以下								
70以下	20以下	3以下								



### 步骤3 确认占空比

请参照"允许占空比",根据压触推力设定值,确认允许 占空比。

选定例)根据(允许占空比)表。

●压触推力设定值为:40[%]

因此, 允许占空比为30[%]。 计算使用条件的占空比,确认在允许占空比以下。

选定例)●压紧时间+动作(A):1.5秒

●全工作节拍时间(B):6秒

因此, 占空比为1.5/6×100=25[%], 在允许范围内。


根据以上结果,选择LESH25□EK-100。 关于允许力矩,与定位控制时的选定方法相同。 580



### 压触推力设定值—推力图


免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

### LESH25□E□



# 滑台的精度


※数值为初期的参考值。




### 表1 相对于A面的B面平行度

	型号 -		行程	[mm]	
		50	75	100	150
	LESH25	0.06	_	0.08	0.125

### 图1 相对于A面的B面移动平行度





移动平行度 是将产品主体固定在基准面上并使 滑台实现全行程动作时的千分表的 振摆量。 LEFS LEFB

LEKFS

LEJB

M LEL

LEM

LEG LEYG

LESYH

LEPY

LEH LER

高性能型

土· 清净规格

格 二次电池

LECS JXC

无规 电格 机


# 滑台的下弯量(参考值)

※数值为初期的参考值。


由轴向弯曲力矩负载所产生的滑台变形量 滑台伸出时,沿箭头部分作用的负载所产生的 变形量




由偏转力矩负载产生的滑台变形量 滑台伸出时,沿箭头部分作用的负载所产生的 变形量



由回转力矩负载所产生的滑台变形量 滑台缩回时,于F部作用负载时的A部变形量







0.00

LESH25□E-50

300

负载[N]





# LESH 系列

# 型号选定方法①





型号选定步骤 关于薄型 LES系列参见P.543。

# 忐骤↑ 搬运重量·速度的确认

**步骤2** 工作节拍时间的确认

步骤3 允许力矩的确认

### 选定例-

步骤1 搬运重量·速度的确认 <速度 - 可搬重量图 > (参照P.584) 参照<速度-可搬重量图>、由工件重量与速度选定对象型号。 选定例)根据右图暂时选择LESH16□J-50。

### 步骤2 工作节拍时间的确认

了解了由方法1估算出的工作节拍时间,还可根据下述方法2,更加详细的计算出。 ※根据方法1可大致洗定、搭载最大负载时的值为基准值。洗择不同负载时请通过方法2洗定。

### 方法1:由图确认 <工作节拍时间>(参照P.584)

方法2:由公式确认 <速度 - 可搬重量图>(参照P.584)

由以下计算方法算出工作节拍时间。 工作节拍时间:

由下式求T。

T = T1 + T2 + T3 + T4[s]

●T1:加速时间 以及T3:减速时间 由下式求得。

T1 = V/a1[s]

T3 = V/a2[s]

●T2:匀速时间由下式求得。

L-0.5·V·(T1+T3)

●T4:稳定时间由于电机种类、负 载以及步信息的定位宽度等条件 的不同而不同, 选定时加入以下 的值作为参考。


T4 = 0.15[s]

# 使用条件

- ●工件重量:1[kg] ●工件安装条件:
- ●速度:220[mm/s]
- ●安装方式:垂直
- ●行程:50[mm]
- ●加速度/减速度: 5,000[mm/s<sup>2</sup>]
- ●工作节拍时间:0.5秒



# LESH16□/步进电机 垂直



### <速度-可搬重量图>

故,工作节拍时间:T为

= 0.19[s]

T4 = 0.15[s]

从T1到T4的值如下。

T1 = V/a1 = 220/5000 = 0.04[s],

T3 = V/a2 = 220/5000 = 0.04[s]

50-0.5-220-(0.04+0.04) 220

 $T2 = \frac{L-0.5 \cdot V \cdot (T1 + T3)}{}$ 

=0.42[s]

T = T1 + T2 + T3 + T4

=0.04+0.19+0.04+0.15

步骤3 允许力矩的确认

〈静态允许力矩〉(参照P.584) (动态允许力矩)(参照P.585 586)


请确认执行元件上加载的动态、静态力矩均在允许范围内。

根据以上结果选择LESH16□J-50。

### LESH16□/步进电机 1 60 100mm/s 1.40 1 20 200mm/s 1.00 300mm/s 0.80 0.60 0.42

行程[mm] <工作节拍时间>

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150



0.20

583



LEKFS

LEJB LEJB

핔

LEZ LEYG LEYG

高性 鮨 防防 ・ ・ ・ 格

洁净规格 二对 次应

CEC CEC


电池


### 速度--可搬重量图(参考)

### 步进电机(带编码器 DC24V)

※下图的定位推力是100%时的值。

### LESH8







### 伺服电机(DC24V)


※下图的定位推力是250%时的值。


### LESH8□A







### LESH16□







### LESH16□A





### LESH25□






# LESH25<sup>R</sup>A





## 工作节拍时间(参考)



运转条件 加减速度: 5,000mm/s<sup>2</sup> 定位宽度: 0.5mm

# 静态允许力矩

型号		LESH8		LES	H16	L	ESH2	25
行程	[mm]	50	75	50	100	50	100	150
轴向弯曲	[N·m]	1	1	26	43	77	110	155
偏转	[N·m]	1	1	26	43	//	112	155
回转	[N·m]	1	2	4	8	146	177	152


# 型号选定方法 LESH 系列

相对增量型(步进电机 DC24V) 相对增量型(伺服电机 DC2

### 动态允许力矩

※本图表示工件重心向1个方向伸出时的允许外伸量(导轨部)。选择外伸量时,请通过"导轨负载率计算"或由"电动执行器选定程序"确认。https://www.smc.com.cn

加减速度 —— 5,000mm/s<sup>2</sup>



585

LEKFS LEFB

LEL LEJB

LEM

LESYH LEG

LEPY LEST

H FB

高性能型防滴规

洁净规格 对应

ECS JXC R

元 規格 机 を


## 动态允许力矩

※本图表示工件重心向1个方向伸出时的允许外伸量(导轨部)。选择外伸量时,请通过"导轨负载率计算" 或由"电动执行器选定程序"确认。https://www.smc.com.cn

> 加减速度 -5,000mm/s<sup>2</sup>

安装方式 -----

3.水平壁面



### 导轨负载率的计算

搬运重量的重心位置[mm]:Xc/Yc/Zc

①决定使用条件。

型号: LESH

尺寸:8/16/25

安装方式:水平/顶面/壁面/垂直

②由型号、尺寸、安装方式选择对应的图。

- ③根据加速度及搬运重量,从图查得外伸量[mm]: Lx/Ly/Lz。
- ④ 求各方向的负载率

 $\alpha x = Xc/Lx$   $\alpha y = Yc/Ly$   $\alpha z = Zc/Lz$ 

⑤αx、αy、αz加起来在1以下。

 $\alpha_X + \alpha_Y + \alpha_Z \le 1$ 

若超过了1,请采取降低加速度、减小搬运重量、改变重心位置或变更系列等应对措施。

### 例

①使用条件

型号:LESH


尺寸:8


安装方式:水平 加速度[mm/s<sup>2</sup>]:5000

搬运重量[kg]: 1.0

搬运重量的重心位置[mm]: Xc=80、Yc=100、Zc=60

②选定585页上部,左侧第1列、上面3个图。





加速度[mm/s2]: a

搬运重量[kg]: m

3Lx=480mm, Ly=225mm, Lz=1200mm


1.水平


2. 顶面

4 各方向的负载率如下  $\alpha x = 80 / 480 = 0.17$ 

> $\alpha y = 100 / 225 = 0.44$  $\alpha z = 60 / 1200 = 0.05$

 $(5)\alpha x + \alpha y + \alpha z = 0.66 \le 1$ 





### LESH 系列

# 型号选定方法②

### LESH 系列▶P.599

**步骤1** 所需推力的确认

型号选定步骤 关于薄型 LES系列参见P.548。

# ₺骤2 压触推力设定值的确认

步骤3 占空比的确认

### 洗定例:

### 使用条件

- ●床触推力:90N
- ●安装方式:垂直向上
- ●工件重量:1kg ●速度:100mm/s ●行程:100mm
- ●压紧时间+动作(A):1.5秒
- ●全工作节拍时间(B):6秒

# 步骤1 所需推力的确认

算出推压动作所需的大致推力。

选定例) ●推压推力:90[N]

●工件重量:1[kg]

故,大致所需推力为:90+10=100[N]。

参见产品规格(P.602、603)由大致所需推力选择对象型 묵.

选定例) 根据规格表

- ●大致所需推力:100[N]
- ●速度:100[mm/s]

故,暂选择LESH25□

接下来,算出推压动作上所需的推力。

安装方式为垂直向上的场合,需加算执行元件的滑台重

选定例) 根据<滑台重量表>

●LESH25□的滑台重量: 1.3[kg] 故,所需推力为:100+13=113[N]。

### 步骤2 压触推力设定值的确认

〈压触推力设定值-推力图〉(参照P.588)

参照<压触推力设定值-推力图>,由所需推力选定对象型 号,确认压触推力设定值。

洗定例) 由右图

●所需推力:113[N]

故,暂选定LESH25□K。

此时压触推力设定值为40[%]。

### 步骤3 占空比的确认

参见<允许占空比>,由压触推力设定值确认允许占空比。 选定例)根据<允许占空比>表

> ●压触推力设定值:40[%] 故,允许占空比为30[%]。

根据使用条件算出占空比,确认在允许占空比以下。

选定例) ●压紧时间+动作(A):1.5秒

●全工作节拍时间(B):6秒

故,占空比为1.5/6×100=25[%],在允许范围。

### 根据以上结果选定LESH25□K-100。


关于允许力矩的选定方法与定位控制的选定方法相同。

### 

<b>育合里</b> 単位[				
<b>짜</b> 묵		行程	[mm]	
至5	50	75	100	150
LESH8	0.2	0.3	_	_
LESH16	0.4	_	0.7	_
LESH25	0.9	_	1.3	17

※安装方式为垂直向上的场合,请加算滑台重量。

111111



〈压触推力设定值-推力图〉

### 允许占空比


### 步进电机(带编码器 DC24V)

> ~ C   D   C		
压触推力设定值(%)	占空比(%)	连续推压时间(分)
30	_	_
50以下	30以下	5以下
70以下	20以下	3以下

### 信服由却(DC24)()

INJUNE OF COLUMN		
压触推力设定值(%)	占空比(%)	连续推压时间(分)
50	_	_
75以下	30以下	5以下
100以下	20以下	3以下

※LESH8□A的压触推力最大为75%。



LEKFS LEJB LEJB

핔

Ξ

LEYG

LESYH

LEPY LEPS

픕 高性

能型

防防 ・ ・ ・ 格 洁净规格

灰溢 电池

ECY

无规 电格 机

LAT3





587

# 压触推力设定值-推力表


步进电机(带编码器 DC24V)

### LESH8□






### LESH25□




### 伺服电机(DC24V)


### LESH8□A




### LESH16□A



# LESH25RA



※值为初期参考值。





型号	LESH8	LESH16	LESH25
相对于A面B面的平行度[mm]		参见表1	
相对于A面B面的移动平行度[mm]	参见图1		
相当于A面C面的垂直度[mm]	0.05	0.05	0.05
M尺寸的允许值[mm]		±0.3	
W尺寸的允许值[mm]	±0.2		
径向间隙[µm]	-4~0	-10~0	-14~0

## 表1 相对于A面B面的平行度

	(本) [[本]] A面D面的干门及					
	型号 -		行程	[mm]		
		50	75	100	150	
	LESH8	0.055	0.065	_	_	
	LESH16	0.05	_	0.08	_	
	LESH25	0.06	_	0.08	0.125	

图1 相对于A面B面的移动平行度





移动平行度是 将滑台主体固定在基准面上,使其 满行程动作时千分表的振动量。 LEFS

LEKFS

LEJB

핔

LEM

LEG LEYG

Н

K LES

LER LEPY

ij

高性能型 防尘· 防海规格

规格 二次电池

LECY LEC


# 滑台的下弯量(参考值)

※值为初期的基准。


因轴向弯曲力矩负载引起的滑台变形量 滑台伸出全行程时于箭头部分上作用负载时箭头 部的变形量。




因偏转力矩负载引起的滑台变形量 滑台伸出全行程时于箭头部分上作用负载时箭头 部的变形量。





因回转力矩负载引起的滑台变形量 滑台缩回时于F部作用负载时,A部的变形量。








负载[N]




















### 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

# 电动滑台/高刚性型

LESH 系列 LESH25



LEFS

LEKFS

LEJB

핔

LEM


LEG

LEPY


E



### 型号表示方法







3 电机种类

记号	电机种类 适合控制器 / 驱动器		动器	
E	免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V)	JXC51 JXC61 JXCE1 JXC91	JXCP1 JXCD1 JXCL1 JXCM1	JXCEF JXC9F JXCPF JXCLF

4 导程[mm]		
J	16	
K	8	


● 行程[m	● 行程[mm]			
行程	对应行程			
50~150	50,100,150			

6 电机可选项				
无记号	无可选项			
В	带锁			

<b>少</b> 主位	本可选项
无记号	无可选项
9	防小坝格※1

8 安装连接形式※2

<u> </u>	♥ 女表廷佞形式 ****				
记	号	安装连接形式	R型 L型	D型	
无ü	라	无侧面支件	•	•	
H	1	侧面支件(4个)	_		



**9** 执行器电缆种类·长度

机器人电	缆		[m]
无记号	无	R8	8×3
R1	1.5	RA	10 <sup>※3</sup>
R3	3	RB	15 <sup>※3</sup>
R5	5	RC	20※3



# **LESH** 系列

# 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)



 无记号
 无控制器

 C□1□□
 帯控制器

 C D 1 7 T

接口(通信协议/输入输出)

	接口(通信	协议 / 钼	人制出)		
记号	种类 轴数.		持殊规格		
165	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	标准规格	对应STO安全功能		
5	并行输入(NPN)	•			
6	并行输入(PNP)	•			
E	EtherCAT	•	•		
9	EtherNet/IP™	•	•		
Р	PROFINET	•	•		
D	DeviceNet®	•			
L	IO-Link	•			
M	CC-Link	•			

●控制器安装方法

7 螺钉安装型 **8**<sup>※4</sup> DIN导轨安装型

●轴数·特殊规格

1000		70 IM
记号	轴数	规格
1	单轴	标准规格
F	单轴	对应STO安全功能

● 通信插头 I/O电缆<sup>※5</sup>

记号	种类	对象通信协议
无记号	无附件	_
S	直通型通信插头	DeviceNet®
Т	T分支型通信插头	CC-Link Ver1.10
1	I/O电缆(1.5m)	并行输入(NPN)
3	I/O电缆(3m)	并11棚人(INPIN) 并行輸入(PNP)
5	I/O电缆(5m)	升1]捌八(FINF)

※1 (IP5X相当) R / L型的杆部装有刮尘圈,两侧端盖装有垫片。D型的杆部装有刮尘圈。

- ※2 详见P.598。
- ※3 按订单生产

### ⚠注意

### 【关于CE/UKCA对应品】

EMC的适合性实验是将电动执行器LES系列与控制器JXC系列组合进行的。 EMC实验结果会随组装了电动执行器的客户端装置,控制盘的构成或其它 电气元件的配置、配线关系而变化,所以不能保证客户端装置在设置环境 中使用时的适合性。因此,需要您对最终机械、装置的整体进行EMC的适合性确认

### 【控制器版本不同时的注意事项】

与免电池 绝对增量型组合使用的JXC系列,请使用"V3.4"或"S3.4"以上版本的控制器。详情请由P.1058、1059确认。

### 【关于UL对应品】

与电动执行器组合使用的控制器JXC系列已通过UL认证。

※4 不附带DIN导轨。需另行订购。

※5 DeviceNet® CC-Link, 并行输入以外的场合,请选择"无记号"。 DeviceNet®、CC-Link时,请从"无记号"、"S"、"T"中选择。 并行输入时,请从"无记号"、"1"、"3"、"5"中选择。

### 执行器和控制器配套成组。

请务必确认控制器和执行器的组合是正确的。

### <使用前请务必确认以下内容>

①"执行器"和"控制器上所记载的执行器型号"是否一致

②并行输入输出规格(NPN·PNP)





※使用相关内容请参见使用说明书。 使用说明书请通过本公司官网下载。 https://www.smc.com.cn

	步信息 输入型	EtherCAT 直接输入型	对应STO安全功能 EtherCAT 直接输入型	EtherNet/IP™ 直接輸入型	对应STO安全功能 EtherNet/IP™ 直接输入型	PROFINET 直接输入型	对应STO安全功能 PROFINET 直接输入型	DeviceNet <sup>®</sup> 直接輸入型	IO-Link 直接输入型	对应STO安全功能 IO-Link 直接输入型	CC-Link 直接输入型
种类				Co lea							
系列	JXC51 JXC61	JXCE1	JXCEF	JXC91	JXC9F	JXCP1	JXCPF	JXCD1	JXCL1	JXCLF	JXCM1
特点	并行 输入输出	EtherCAT 直接输入	对应STO安全功能 EtherCAT 直接输入	EtherNet/IP™ 直接输入	对应STO安全功能 EtherNet/IP™ 直接输入	PROFINET 直接输入	<sup>対应STO安全개能</sup> PROFINET 直接输入	DeviceNet <sup>®</sup> 直接输入	IO-Link 直接输入	对应STO安全功能 IO-Link 直接输入	CC-Link 直接输入
对应电机	免电池 绝对增量型 (步进电机 DC24V)										
最大步信息数	64点										
电源电压		DC24V									
参照页	P.1008					P.1	046				



### 规格

### 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

型号			LESH25□E			
	行程[mm]		50, 100	0, 150		
	可搬运重量[kg]注1)注3)	水平	12	8		
	刊版区里里[kg]////	垂直	4	2		
	压触推力30%~70%	N]注2)注3)	77~180	43~100		
	速度[mm/s] <sup>注1)注3)</sup>		10~150	20~400		
	推压速度[mm/s]		10~20	20		
执	最大加减速度[mm/s	s <sup>2</sup> ]	5,0	00		
执行器规格	重复定位精度[mm]		±0	.05		
和规	空转行程[mm] <sup>注4)</sup>		0.15	以下		
格	丝杠导程[mm]		8	16		
	耐冲击/耐振动[m/s²	<sup>注5)</sup>	50 / 20			
	驱动方式		滑动丝杠+同步带(R/L型)、滑动丝杠(D型)			
	导轨方式		直线导轨(循环)			
	使用温度范围[°C]		5~40			
	使用湿度范围[%RH	1]	90以下(无结露)			
	防护等级		IP30			
	电机尺寸		□42			
电气规格	电机种类		免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)			
恒期	编码器		免电池 绝	对增量型		
格	电源电压[V] 功率[W] <sup>注6]注8]</sup>		DC24:	± 10%		
			最大功率74			
会出	形式		断电锁	<b></b>		
锁紧规格	锁紧力[N]	注71	500	77		
规	功率[W] <sup>注8)</sup>	21/1	5	5		
恰	额定电压[V]		DC24±10%			

- 注1) 根据搬运重量,速度会有变动。请从速度一搬运重量图(P.577)中确认。
- 注2) 压触推力的精度为±20%(F.S.)。
- 注3) 根据电缆长度、负载、安装条件等,速度、推力可能会有变化。 电缆长度超过5m时,每增加5m,速度、推力最大下降10%。(15m时:最大下降20%)
- 注4) 是修正往复动作误差时的参考值。
- 注5] 耐振动: 45~2,000Hz 1周期内, 进给丝杠的轴方向及直角方向试验后无误动作。(初始值) 耐冲击: 在落下式冲击试验中, 进给丝杠的轴方向及直角方向试验后无误动作。(初始值)
- 注6) 表示含控制器运转时的最大功率。请在选定电源容量时使用。
- 注7) 仅锁紧规格时。
- 注8) 若选择锁紧规格,请加算其消耗功率。

### 重量

### 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

型号	_	基本型/R型 对称型/L型			电机直线安装型/D型			
	L	ESH25	R L	L	ESH25	D		
行程[mm]		50	100	150	50	100	150	
产品重量[kg]	无锁	2.50	3.30	4.26	2.52	3.27	3.60	
/ m里里[kg]	带锁	2.84	3.64	4.60	2.86	3.61	3.94	

LEKFS LEFB

LEJB

LEYG LEM

H H

LES

LEPY

Ħ

高性能型

防尘 · 洁净规格


| 対応 | □ XC | □ DXC | □ DXC

□KO31 规数

# LESH 系列

免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

# 结构图 基本型/R型 对称型/L型



### 构成零部件

Z HLII		
名称	材质	备注
电机	_	_
主体	铝合金	阳极氧化处理
滑台	不锈钢	热处理+无电解镀镍
导向块	不锈钢	热处理
进给丝杠	不锈钢	热处理+特殊处理
端板	铝合金	阳极氧化处理
滑轮盖	合成树脂	_
端盖	合成树脂	_
活塞杆	不锈钢	_
轴承保持座	构造用钢	无电解镀镍
	黄铜	无电解镀镍(仅LES25R/L□)
电机板	构造用钢	
盖帽	硅橡胶	_
内螺纹接头	构造用钢	无电解镀镍
进给丝杠同步带轮	铝合金	_
电机同步带轮	铝合金	_
隔板	不锈钢	仅LESH25R/L□
原点限位器	构造用钢	无电解镀镍
轴承	_	
同步带	_	_
线套	合成树脂	_
调整环	构造用钢	_
	名称 电机 主体 滑与向块 进给处杠 端板 滑號蓋塞杆 轴 电机帽 由射螺纹接头 电机帽 内进给组同步带轮电机师 原原原 原原 成限位器	名称         材质           电机         —           主体         铝合金           滑台         不锈钢           导向块         不锈钢           进给丝杠         不锈钢           增轮盖         合成树脂           端差         合成树脂           活塞杆         构造用钢           黄铜         硅橡胶           内螺纹接头         构造用钢           基帽         体橡胶           内螺纹接头         铅合金           电机同步带轮         铝合金           围板         不锈钢           原点限位器         构造用钢           抽局步带         一           线套         合成树脂

序号	名称	材质	备注
22	衬套	_	仅防尘规格时
23	滑轮密封圈	NBR	仅防尘规格时
24	端密封圈	NBR	仅防尘规格时
25	刮尘圈	NBR	仅防尘规格时/杆部
26	盖	合成树脂	_
27	复位导向块	合成树脂	_
28	刮尘圈	不锈钢+NBR	直线导轨部
29	滚珠	特殊钢材	_
30	锁	_	仅带锁

### 可换件/同步带

型号	订购型号
LESH25□	LE-D-1-3


### 可换件/润滑脂包


涂抹位置	订购型号
导轨部	GR-S-010(10g) GR-S-020(20g)

# 结构图 电机直线安装型 / D型









### 构成零部件

1 37 74	137% S HELL							
序号	名称	材质	备注					
1	电机	_	_					
2	主体	铝合金	阳极氧化处理					
3	滑台	不锈钢	热处理+无电解镀镍					
4	导向块	不锈钢	热处理					
5	进给丝杠	不锈钢	热处理+特殊处理					
6	端板	铝合金	阳极氧化处理					
7	电机法兰	铝合金	阳极氧化处理					
8	电机盖	铝合金	阳极氧化处理					
9	端盖	铝合金	阳极氧化处理					
10	电机端盖	铝合金	阳极氧化处理					
11	活塞杆	不锈钢	_					
		构造用钢	无电解镀镍					
12	轴承保持座	黄铜	无电解镀镍					
			(仅LES25D□)					
13	内螺纹接头	构造用钢	无电解镀镍					
14	联轴器(进给丝杠侧)	铝合金	_					
15	联轴器(电机侧)	铝合金	_					
16	隔板	不锈钢	仅LESH25D□					
17	线套	NBR	_					
18	星形垫片	NBR	_					
19	盖	合成树脂	_					
20	复位导向块	合成树脂	_					
21	刮尘圈	不锈钢+NBR	直线导轨部					

序号	名称	材质	备注
22	滚珠	特殊钢材	_
23	轴承	_	_
24	调整环	构造用钢	_
25	防护带	_	_
26	刮尘圈	NBR	仅防尘规格时/杆部
27	锁	_	仅带锁
28	侧面支件	铝合金	阳极氧化处理

### 可选件/侧面支件

型号	序号
LESH25D	LE-D-3-3

# 可换件/润滑脂包

涂抹位置	订购型号
导轨部	GR-S-010(10g) GR-S-020(20g)

LEKFS LEFB

LEJS

画

LEM

LESYH LEG LES

同包

LEPY LES

띰

HBT高性能型


· 规格 洁净规

二对 次 电 池

LECS JXC

无规 电格 机

### 外形尺寸图 基本型/R型



- 注1) 根据原点复位动作等的滑台可动距离 请注意不要与周边的工件设备等干涉。
- 注2) 原点复位后的位置。 注3) []为变更原点复位方向的场合
- 注4) 如果固定工件的螺栓过长,则会碰撞导向块,导致动作不良等。 请使用介于最大螺纹长度和最小螺纹长度之间的螺栓。

65

8 66 4

132 285 274

310


- 注5) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。
  - **SMC**


# 电动滑台/高刚性型 LESH 系列


### 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)

### 外形尺寸图 对称型/L型









37



F

								[mm]
型号	С	D	F	G	J	K	M	N
LESH25LE -50	75	4	80	2	80	143	168	132
LESH25LE -100	48	8	44	4	88	207	232	196
LESH25LE -150	65	8	66	4	132	285	310	274
注1) 担保 医占有价 动 化 笙 的 温 公司 动 写 窗								

9H9

- 请注意不要与周边的工件·设备等干涉。
- 注2) 原点复位后的位置。
- 注3)[]为变更原点复位方向的场合。
- 注4) 如果固定工件的螺栓过长,则会碰撞导向块,导致动作不良等。 请使用介于最大螺纹长度和最小螺纹长度之间的螺栓。
- 注5) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。

LEFS LEFB LEKFS

LEJB

핔 E

LEYG LEYG

LESYH

LEPY LEPS Ë


픕 高性能型

防治 治 が が 治 が 格

二次 次 电 池

CECC

### 外形尺寸图 电机直线安装型/D型



锁紧电缆


# 侧面支件(电机直线安装型/D型用)

(2.2)

117

65

=180



							funuil
型号 <sup>注)</sup>	Α	В	D	E	F	G	适合型号
LE-D-3-3	81	99	12	6.6	30	49	LESH25DE
注1.4.6侧面土供放到只							

65

418

注4) 由电机端盖到手动操作螺钉的距离最大为4mm。电机端盖的孔径为ø5.5。 注5) 如果固定工件的螺栓过长,则会碰撞导向块,导致动作不良等。请使用介于最大螺纹长度和最小螺纹长度之间的螺栓。

注6) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。

注1) 根据原点复位动作等的滑台可动距离。请注意不要与周边的工件·设备等干涉。

285 126.5 284.5

6 69

注2) 原点复位后的位置。 注3) []为变更原点复位方向的场合。

注) 1个侧面支件的型号。

# 相对增量型(時期 DC24V) 电动滑台 / 高刚性型

**LESH** 系列 LESH8·16·25





LEFS

LEKFS

LEJB

핔

LEYG LEM

LEPY LEPS

띰

핕


高性能型






对称型(L型)

电机直线安装型(D型)







### 4 导程[mm]

记号	LESH8	LESH16	LESH25		
J	8	10	16		
K	4	5	8		

# **5** 行程[mm]

行程	备注			
1 J 1/1±	尺寸	对应行程		
50~75	8	50 <sup>※2</sup> ,75		
50~100	16	50 <sup>∰2</sup> ,100		
50~150	25	50,100,150		


# 6 电机可选项

し 电板	儿可选坝
无记号	无可选项
В	带锁※2

### 电机可选项对应表

		行	程
电机配置	尺寸	50	75~
	8	×	0
R/L	16	×	0
	25	0	0
	8	0	0
D	16	0	0
	25	0	0

# 2 电机配置



### 2 主体可选项

<u> </u>	<b>平可起</b> 機
无记号	无可选项
S	防尘规格 <sup>※3</sup>

### 動力器电缆种类·长度

<b>U</b> 13/17	丁盃巴约	小	十尖・1	区及 "	•	
标准电线	能 [m]		机器人	电缆		[m]
无记号	无		R1	1.5	RA	10 <sup>※5</sup>
S1	1.5 <sup>**</sup> 8		R3	3	RB	15 <sup>※5</sup>
S3	3*8		R5	5	RC	20*5
S5	5**8		R8	8 <sup>%5</sup>		

### **3** 由机和为

り电	<b>孔种类</b>			
记号	电机种类	对应控制器/ 驱动器		
无记号	步进电机 (带编码器 DC24V)	JXC51 JXCEI JXC61 JXC9F JXC91 JXCPI JXC91 JXCLI JXCP1 JXCD1 LECP JXCL1 LECP, JXCM1	1	
Α	伺服电机 <sup>※1</sup> (DC24V)	LECA6		

### 8 安装支件形式\*\*4


记号	安装支件形式	R型 L型	D型
无记号	无侧面支件	•	•
Н	侧面支件(4个)	_	•




二次电池 □OXI□OXI

T.规

相对增量型(步进电机 DC24V) 相对增量型(伺服电机 DC24V)



### **EC**□ 系列 (详见P.601)



### ₩ 控制器 / 驱动器种类※7

无记号	无控制器 / 驱动器	
6N	LECA6	NPN
6P	(步信息输入型)	PNP
1N	LECP1 <sup>*</sup> 8	NPN
1P	(无需编程型)	PNP
AN	LECPA <sup>*8</sup> *9	NPN
AP	(脉冲输入型)	PNP

### ■ I/O电缆长度※10

<b>9</b> 1/0	也%以及
无记号	无电缆 (无通信插头)
1	1.5m
3	3m <sup>ж11</sup>
5	5m <sup>₩11</sup>

### 12 控制器/驱动器方法

无记号	螺钉安装型
D	DIN导轨安装型 <sup>※12</sup>

- ※1 LESH25DA不能对应.
- ※2 根据行程, 电机配置/可选项的对应会不同, 因此请参考P.599的电机可 选项对应表。
- ※3 (相当于IP5X)R/L型的杆部装有刮尘圈,两侧端盖装有垫片。D型的杆 部装有刮尘圈。
- ※4 详见P.603。
- ※5 按订货生产(仅对应机器人电缆)
- ※6标准电缆用在固定部。
  - 在可动部使用的场合,请选定机器人电缆。
  - 仅需执行器电缆的场合,请参照P.1075、1076。
- ※7 控制器 / 驱动器详细资料以及对应电机参见下一页的对应控制器 / 驱动 器表.
- ※8 仅对应电机种类的"步进电机"。
- ※9脉冲列信号为集电极开路时,需订购电流限制电阻(LEC-PA-R-□) P 1045
- ※10 控制器 / 驱动器种类选择"无控制器 / 驱动器"的场合,不可选择"I/O 电缆"。需要I/O电缆的场合请参见P.1022(LECP6/LECA6用)、P.1039 (LECP1用)、P.1045(LECPA用)。
- ※11 控制器/驱动器种类为"脉冲输入型"的场合,脉冲输入仅在差动时可 使用。集电极开路仅可使用1.5m的。
- ※12 未附带DIN导轨。请另外订购。
- ※13 DeviceNet®、CC-Link、并行输入以外的场合请选择"无记号"。 DeviceNet®、CC-Link时,请从"无记号"、"S"、"T"中选择。 并行输入时,请从"无记号"、"1"、"3"、"5"中选择。

### △注意

### 【关于CE/UKCA对应品】

- ①EMC的适合性实验是将电动执行器LES 系列与控制器LEC/JXC系列组合
  - EMC会由于组装了电动执行器的客户端装置、控制盘的构成或其他电气 元件的配置、配线关系而变化, 所以不能保证客户端装置于使用时设置 环境的适合性。由此,需要您对最终机械、装置的整体进行EMC的适合 性确认。
- ②伺服电机(DC24V)规格,实施了与电噪声过滤器组件(LEC-NFA)组装后 的确认试验。
  - 关于电噪声过滤组件请参见P.1022。关于设置方面请参见LECA的使用 说明书.

### 【关于UL对应品(LEC系列的场合)】

对应UL的场合,组合的直流电源应使用遵行UL1310class2的电源单元。


### 执行器和控制器配套成组。

请确认控制器和执行器的组合是否正确。

### 〈使用前请确认下述内容〉

①"执行器"和"控制器上所记载的执行器型号"

②并联输入输出规格(NPN·PNP)



※使用方法请参见使用说明书。 使用说明书可从本公司官网下载。 https://www.smc.com.cn

# 电动滑台/高刚性型 LESH 系列

相对增量型(步进电机 DC24V) 相对增量型(伺服电机 DC24V)

## 对应控制器/驱动器表

	步信息输入型	步信息输入型	无需编程型	脉冲输入型
种类				
系列	JXC51 JXC61	LECA6	LECP1	LECPA
特长	并行输入输出	数值(步信息)輸入 标准型控制器	不使用计算机、示教盒 即可进行动作 (步信息)设定	根据脉冲列信号动作
对应电机	步进电机 (带编码器 DC24V)	伺服电机 (DC24V)		电机 FDC24V)
最大步信息数	64		14点	
电源电压			24V	
参照页	P.1008	P.1016	P.1026	P.1040

	EtherCAT 直接输入型	对应STO安全功能 EtherCAT 直接输入型	EtherNet/IP™ 直接输入型	对应STO安全功能 EtherNet/IP™ 直接输入型	PROFINET 直接输入型	对应STO安全功能 PROFINET 直接输入型	DeviceNet <sup>®</sup> 直接輸入型	IO-Link 直接输入型	对应STO安全功能 IO-Link 直接输入型	CC-Link 直接输入型
种类							Description of the last of the	Land Cont		
系列	JXCE1	JXCEF	JXC91	JXC9F	JXCP1	JXCPF	JXCD1	JXCL1	JXCLF	JXCM1
特点	EtherCAT 直接输入	对应STO安全功能 EtherCAT 直接输入	EtherNet/IP™ 直接输入	对应STO安全功能 EtherNet/IP™ 直接输入	PROFINET 直接输入	对应STO安全功能 PROFINET 直接输入	DeviceNet <sup>®</sup> 直接输入	IO-Link 直接输入	对应STO安全功能 IO-Link 直接输入	CC-Link 直接输入
对应电机		步进电机 (带编码器 DC24V)								
最大步信息数		64点								
电源电压					DC:	24V				
参照页					P.10	046				

LEFS LEFB

LEKFS LEJB

핔

LEM

LESYH LEG

LEPY

E

핕

高性能型 防治 強 格

LECY JXC LECT

# 规格

#### 步进电机(带编码器 DC24V)

	<b>型</b> 号		LES	H8□	LESH	<del>1</del> 16□	LESI	H25□		
	行程[mm]		50,	75	50,	100	50, 10	0, 150		
	可搬重量[kg]注1)注3)	水平	2	1	8	5	12	8		
		垂直	0.5	0.25	2	1	4	2		
	压触推力30%~70%[	N] <sup>注2)注3)</sup>	6~15	4~10	23.5~55	15~35	77~180	43~100		
	速度[mm/s] <sup>注1]注3)</sup>		10~200	20~400	10~200	20~400	10~150	20~400		
	推压速度[mm/s]		10~20	20	10~20	20	10~20	20		
执	最大加减速度[mm/s	s <sup>2</sup> ]			5,0	000				
猛	重复定位精度[mm]				±0	0.05				
执行器规格	空转行程[mm] <sup>注4)</sup>				0.15	以下				
格	丝杠导程[mm]		4	8	5	10	8	16		
	耐冲击/耐振动[m/s	s <sup>2</sup> ] <sup>注5)</sup>		50 / 20						
	驱动方式		滑动丝杠+同步带(R/L型)、滑动丝杠(D型)							
	导轨方式		直线导轨(循环)							
	使用温度范围[°C]		5~40							
	使用湿度范围[%RH	]	90以下(未结露)							
	防护等级				IP:	30				
	电机尺寸			20		28		42		
曳	电机种类				步进电机(带编	码器 DC24V)				
电气规格	编码器				相对均	曾量型				
格	电源电压[V]				DC24	± 10%				
	功率[W] <sup>注6)注8)</sup>		最大功	力率 35	最大功	]率 60	最大功	力率 74		
쇎	形式				断电针	) 紧型				
锁紧规格	锁紧力[N]	注7)	24	2.5	300	48	500	77		
规	功率[W] <sup>注8)</sup>	2±71	3	.5	2.	.9		5		
恰	额定电压[V]				DC24	± 10%				

- 注1) 随搬运重量,速度有变动。请确认速度 可搬重量图(P.584)。 注2) 压触推力的精度为±20%(F.S.)。

- 耐冲击:由落下式冲击试验机,在进给轴方向以及直角方向上实验后无误动作。(初期时的值) 注6)表示含控制器运转时的最大功率,请在选择电源容量时使用。
- 注7) 仅带锁时。
- 注8) 选择带锁的场合,请加上消耗功率。

相对增量型(步进电机 DC24V) 相对增量型(伺服电机 DC24V)

#### 规格

#### 伺服电机(DC24V)

	型 <del>된</del>	7	LESH	I8□A	LESH	16□A	LESH2	25RA注1)		
	行程[mm]		50,	75	50,	100	50, 10	00, 150		
	可搬重量[kg]	水平	2	1	5	2.5	6	4		
	門城里里[Kg]	垂直	0.5	0.25	2	1	2.5	1.5		
	压触推力50%~	100%[N] <sup>注2]</sup>	7.5~11	5~7.5	17.5~35	10~20	31~62	19~38		
	速度[mm/s]		1~200	1~400	1~200	1~400	1~150	1~400		
	推压速度[mm/s]	注2)			1~	20				
执	最大加减速度[m	ım/s²]			5,0	000				
行器	重复定位精度[m				±C	.05				
行器规格	空转行程[mm]注	3)			0.15	以下				
格	丝杠导程[mm]		4	8	5	10	8	16		
	耐冲击/耐振动	[m/s <sup>2</sup> ] <sup>注4)</sup>		50 / 20						
	驱动方式		滑动丝杠+同步带(R/L型)、滑动丝杠(D型)							
	导轨方式		直线导轨(循环)							
	使用温度范围[°C		5~40							
	使用湿度范围[%	RH]	90以下(未结露)							
	防护等级				IP.	30				
	电机尺寸			20		28		]42		
ф	电机输出[W]		1	0	3	0	3	36		
电气	电机种类				伺服电机	(DC24V)				
规格	编码器				相对均	曾量型				
伯	电源电压[V]				DC24	± 10%				
	功率[W] <sup>注5)注7)</sup>		最大功	]率 84	最大功	率 124	最大功	率 158		
结	形式				断电银	<b></b>				
紧	锁紧力[N]	注6)	24	2.5	300	48	500	77		
锁紧规格	功率[W] <sup>注7)</sup>	(注6)	3.	.5	2	.9		5		
俗	额定电压[V]				DC24	± 10%				


- 注1) LESH25DA不对应
- 注2) LESH8 A的压触推力范围为50~75%。压触推力的精度为±20%(F.S.)。
- 注3) 为修正往复动作误差时的参考值。
- 注4) 耐振动:45~2,000Hz1周期,在进给轴方向以及直角方向上实验后无误动作。(初期时的值)
- 耐冲击:由落下式冲击试验机,在进给轴方向以及直角方向上实验后无误动作。(初期时的值) 注5)表示含控制器运转时的最大功率,请在选择电源容量时使用。
- 注6) 仅带锁时。
- 注7) 选择带锁的场合,请加上消耗功率。

#### 重量

#### 步进电机(带编码器DC24)、伺服电机(DC24V)共通

<u> </u>		基	本型/	R型 对和	弥型/L	型		电机直线安装型/D型							
坐亏		LESH	8 <sup>R</sup> (A)	LESH <sup>-</sup>	16 <sup>R</sup> (A)	LE:	SH25 <sup>R</sup>	( <b>A</b> )	LESH	BD(A)	LESH1	6D(A)	L	ESH25	D
行程[mm]		50	75	50	100	50	100	150	50	75	50	100	50	100	150
호교목무[ke]	无锁	0.55	0.70	1.15	1.60	2.50	3.30	4.26	0.57	0.70	1.25	1.70	2.52	3.27	3.60
产品重量[kg]	带锁	_	0.76	_	1.71	2.84	3.64	4.60	0.63	0.76	1.36	1.81	2.86	3.61	3.94

# 侧面支件(电机直线安装型/D型用)



							[mm]
型号注)	Α	В	D	E	F	G	适合型号
LE-D-3-1	45	57.6	6.7	4.5	20	33	LESH8D
LE-D-3-2	60	74	8.3	5.5	25	40	LESH16D
LE-D-3-3	81	99	12	6.6	30	49	LESH25D
22 - A MITT I M // THE							

注)1个侧面支件的型号。

LEFS LEFB LEKFS

LEJB LEJB

핔 Ē

LEYG LEYG

LESYH

LEPY LEPS

ESE

Ë

픕 高性


防 ・ ・ ・ 格 洁净规格

鮨

二对 次应 电池

CEC ECY

# 结构图 基本型/R型 对称型/L型



构成	零部件		
序号	零部件名	材质	备注
1	电机	_	_
2	主体	铝合金	阳极氧化处理
3	滑台	不锈钢	热处理+无电解镀镍
4	导轨	不锈钢	热处理
5	进给丝杠	不锈钢	热处理+特殊处理
6	端板	铝合金	阳极氧化处理
7	滑轮盖	合成树脂	_
8	端盖	合成树脂	_
9	杆	不锈钢	_
		构造用钢	无电解镀镍
10	轴承保持座	黄铜	无电解镀镍
		奥 79	(仅LES25R/L□)
11	电机板	构造用钢	
12	杆接头	构造用钢	无电解镀镍
13	进给丝杠同步带轮	铝合金	_
14	电机同步带轮	铝合金	_
15	隔板	不锈钢	仅LESH25R/L□
16	原点限位器	构造用钢	无电解镀镍
17	轴承	_	_
18	同步带	_	_
19	线圈	合成树脂	_
20	盖	硅橡胶	_

序号	零部件名	材质	备注
21	调整环	构造用钢	_
22	衬套	_	仅防尘规格时
23	滑轮密封圈	NBR	仅防尘规格时
24	端密封圏	NBR	仅防尘规格时
25	刮尘圈	NBR	仅防尘规格时/杆部
26	盖	合成树脂	_
27	滚珠槽	合成树脂	_
28	刮尘圈	不锈钢+NBR	直线导轨部
29	滚珠	特殊用钢材	_
30	锁	_	仅带锁
_		— NIGHT O VAN RI	仅带锁

## 更换零部件/同步带

型号	订货型号
LESH8□	LE-D-1-1
LESH16□	LE-D-1-2
LESH25□	LE-D-1-3
LESH25□A	LE-D-1-4

# 更换零部件/润滑脂句

ニングネールリエ	/ 冯/月/旧己
涂抹场所	订货型号
导轨部	GR-S-010(10g)
守利即	GR-S-020(20a)

LEFS

LEKFS

LEJB

핔

LEM

LESYH LEG

LEPY LEPS


띰


ᄪ

高性能型

LAT3

# 结构图 电机直线安装型 / D型





**SMC** 



#### 构成雬部件

彻以	令叩什		
序号	零部件名	材质	备注
1	电机	ı	_
2	主体	铝合金	阳极氧化处理
3	滑台	不锈钢	热处理+无电解镀镍
4	导轨	不锈钢	热处理
5	进给丝杠	不锈钢	热处理+特殊处理
6	端板	铝合金	阳极氧化处理
7	电机法兰	铝合金	阳极氧化处理
8	电机盖	铝合金	阳极氧化处理
9	端盖	铝合金	阳极氧化处理
10	电机端盖	铝合金	阳极氧化处理
11	杆	不锈钢	_
		构造用钢	无电解镀镍
12	轴承保持座	att. 6m	无电解镀镍
		黄铜	(仅LES25D□)
13	杆接头	构造用钢	无电解镀镍
14	联轴器(进给丝杠侧)	铝合金	_
15	联轴器(电机侧)	铝合金	_
16	隔板	不锈钢	仅LESH25D□
17	线套	NBR	_
18	星形垫	NBR	_
19	盖	合成树脂	_
20	滚珠槽	合成树脂	_
21	刮尘圈	不锈钢+NBR	直线导轨部

序号	零部件名	材质	备注
22	滚珠	特殊用钢材	_
23	轴承	_	_
24	调整环	构造用钢	_
25	防护带	_	_
26	刮尘圈	NBR	仅防尘规格时/ 杆部
27	锁	_	仅带锁
28	侧面支件	铝合金	阳极氧化处理

#### 可选零部件 / 侧面支件


11 KG 4 Hb 11	/ 内面之口
系列	型号
LESH8D	LE-D-3-1
LESH16D	LE-D-3-2
LESH25D	LE-D-3-3

#### 更换零部件/润滑脂包


	·
涂抹场所	订货型号
导轨部	GR-S-010(10g)
13 DONE	GR-S-020(20g)


# 外形尺寸图 基本型/R型

# LESH8R















							[mm]
型号	С	F	G	J	K	M	N
LESH8R 50	46	29	3	58	111	125.5	95.5
LESH8R75	50	30	4	60	137	151.5	121.5


- 注1) 根据原点回归动作等,滑台的可动范围。 注意不要与周围的工件、设备等有干扰。
- 注2] 原系回归后的位置。 注3] [] 为原点回归后的位置。 注4] 工作即定用螺钉过长的话会撞上导向块,导致动作不良。 请选择使用介于最大螺纹深度和最小螺纹深度之间的长度的螺钉。
- 注5) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。




# 外形尺寸图 基本型/R型











								[mm]
型号	С	D	F	G	J	K	M	N
LESH16R50	40	6	45	2	45	116.5	135.5	106
LESH16R	44	8	44	4	88	191.5	210.5	181

- 注1) 根据原点回归动作等,滑台的可动范围。 注意不要与周围的工件、设备等有干扰。
- 注2) 原点回归后的位置。
- 注3) [ ]为原点回归方向变更的场合。
- 注3] [ ] 为原点凹归为问笑更的场面。 注4] 工件固定用螺钉过长的话会撞上导向块,导致动作不良。 请选择使用介于最大螺纹深度和最小螺纹深度之间的长度的螺钉。
- 注5) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。

LEFS LEFB LEKFS

LEJB 핔

LEZ LEYG LEYG

LESYH

ESE

LEPY LEPS 띹

픕

高性能型 防治 治 が が 治 が 格


洁净规格

二对 次应 电 池 CECC

无规 电格 机



## 外形尺寸图 基本型/R型



型号	С	D	F	G	J	K	M	N
LESH25R	75	4	80	2	80	143	168	132
LESH25R	48	8	44	4	88	207	232	196
LESH25R	65	8	66	4	132	285	310	274

[mm]

- 注1) 根据原点回归动作等,滑台的可动范围。注意不要与周围的工件、设备等有干扰。
- 注2) 原点回归后的位置。

锁紧电缆 👜 🛭

\_15


- 注3 [ ] 为原。回归方向变更的场合。 注4) 工件固定用螺钉过长的话会撞上导向块,导致动作不良。 请选择使用介于最大螺纹深度和最小螺纹深度之间的长度的螺钉。
- 注5) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。

ଯ 15

|电机电缆(2×ø5)注5) 锁紧电缆(ø3.5)注5)

# 外形尺寸图 对称型/L型

#### LESH8L







							[mm]
<b>型</b> 号	С	F	G	J	K	M	N
LESH8L	46	29	3	58	111	125.5	95.5
LESH8L -75	50	30	4	60	137	151.5	121.5

注1) 根据原点回归动作等,滑台的可动范围。注意不要与周围的工件、设备等有干扰。

LEFS LEFB LEKFS

LEJB LEJB

93.3

25.5

핔

Ē LEYG LEYG

LESYH

ESE

LEPY LEPS

띹 픕

高性能型

防 ・ ・ ・ 格 洁净规格

二次 次 电 池 CECC

无规 电格 机


注2) 原点回归后的位置。


注3) [ ]为原点回归方向变更的场合。 注4) 工件固定用螺钉过长的话会撞上导向块, 导致动作不良。 请选择使用介于最大螺纹深度和最小螺纹深度之间的长度的螺钉。


注5) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。

## 外形尺寸图 对称型/L型

#### LESH16L







	插头	
	步进 伺服 电机 电机	
电机电缆	20 24	Į Į
锁紧 电缆	15 15	

								[mmj
<b>型</b> 号	С	D	F	G	J	K	M	N
LESH16L -50	40	6	45	2	45	116.5	135.5	106
LESH16L -100	44	8	44	4	88	191.5	210.5	181

- 注1) 根据原点回归动作等,滑台的可动范围。注意不要与周围的工件、设备等有干扰。
- 注2) 原点回归后的位置。
- (注2) [ 为原点回归方向变更的场合。 注3] [ 为原点回归方向变更的场合。 注4) 工件固定用螺钉过长的话会撞上导向块,导致动作不良。 请选择使用介于最大螺纹深度和最小螺纹深度之间的长度的螺钉。
- 注5) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。

LEFS LEFB

LEKFS

LEJB

핔

LEZ

LEYG LEYG

ĘĠ

LESYH

LEPY LEPS

띹

픕


高性能型

防防 ・ ・ ・ 格

无规 电格 机

LAT3

# 外形尺寸图 对称型/L型




请选择使用介于最大螺纹深度和最小螺纹深度之间的长度的螺钉。


# 外形尺寸图 电机直线安装型/D型

#### LESH8D



















插头								
	步进 电机	伺服 电机						
电机电缆	20	24						
锁紧电缆	15 15	02 15						


						[mmj
<b>型</b> 号	L	В	E	F	J	K
LESH8D	201.5	46	111	54.5	19.5	110.5
LESH8D50B	255	40				
LESH8D -75	227.5	50	137	55.5	44.5	136.5
LESH8D75B	281	50	137	33.3	44.5	136.5

- 注1) 根据原点回归动作等,滑台的可动范围。注意不要与周围的工件、设备等有干扰。
- 注2) 原点回归后的位置。
- 注3) [ ]为原点回归方向变更的场合。
- 注4) 由电机端盖到于动操作螺钉的距离最大为16mm。电机端盖的孔径为ø5.5。注5) 工件固定用螺钉过长的话会撞上导向块,导致动作不良。
  - 请选择使用介于最大螺纹深度和最小螺纹深度之间的长度的螺钉。
- 注6) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。

# 外形尺寸图 电机直线安装型 / D型


注6) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。

#### LESH16D



**SMC** 

# 外形尺寸图 电机直线安装型/D型



- 注1) 根据原点回归动作等,滑台的可动范围。注意不要与周围的工件、设备等有干扰。
- 注2) 原点回归后的位置。
- 注3)[]为原点回归方向变更的场合。
- 注4) 由电机端盖到手动操作螺钉的距离最大为4mm。电机端盖的孔径为ø5.5。 注5) 工件固定用螺钉过长的话会撞上导向块,导致动作不良。
- 请选择使用介于最大螺纹深度和最小螺纹深度之间的长度的螺钉。
- 注6) 使用时请固定电机电缆和锁紧电缆,避免重复弯曲动作。